INDICAÇÃO Nº 2218/2025

Indica ao Prefeito a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Adriana com urgência, considerando as condições precárias em que se encontra a estrutura da unidade.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Adriana com urgência, considerando as condições precárias em que se encontra a estrutura da unidade.

J U S T I F I C A T I V A

É urgente necessidade de reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Adriana, considerando as condições precárias em que se encontra a estrutura da unidade, conforme descrito a seguir:

Problemas no telhado:

O telhado da UBS está danificado, causando vazamentos constantes em seu interior. Sempre que chove, há acúmulo de água no chão, danifica computadores, o que representa risco de acidentes devido a escorregões, além de comprometer a segurança e a qualidade do atendimento.

Mofo nas paredes:

As infiltrações têm causado o aparecimento de mofo nas paredes, colocando em risco a saúde dos usuários e servidores da unidade, especialmente para aqueles que possuem problemas respiratórios ou alergias.

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F897-230B-89F8-ACC6 e informe o código F897-230B-89F8-ACC6

Danos aos móveis e estrutura:

Os móveis e portas de ferro da unidade já estão enferrujados e comprometidos, agravando o estado de conservação da UBS.

Reforma interna e pintura:

A estrutura interna da unidade precisa passar por reforma e pintura, garantindo um ambiente adequado, limpo e seguro para os usuários e trabalhadores.

Reparos em portas, iluminação, fechaduras e janelas:

A porta de entrada da unidade apresenta problemas em sua fechadura e nos vidros, necessitando de reparos ou substituição. As janelas também precisam de manutenção para garantir ventilação e iluminação adequadas.

Impacto no atendimento:

A UBS Vila Adriana é responsável por atender os moradores do Jardim Eliza, Bairro Patriarca, Bairro Bourbon e outras localidades adjacentes. Uma estrutura inadequada compromete a qualidade do atendimento e o bem-estar da população, que depende do SUS para seus cuidados de saúde.

Riscos à saúde pública:

Ambientes com mofo e infiltrações são propícios para o agravamento de doenças respiratórias, como asma, rinite e bronquite, além de aumentarem a proliferação de fungos e bactérias. A permanência de usuários em locais insalubres viola os direitos básicos de saúde e segurança previstos em lei.

Base legal:

1. **Constituição Federal de 1988:** “Art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F897-230B-89F8-ACC6 e informe o código F897-230B-89F8-ACC6

2. **Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde):** Art. 7º, inciso IX: "A assistência à saúde deve garantir condições dignas de trabalho e atendimento, com infraestrutura apropriada."

3. **Decreto nº 7.508/2011:** "Estabelece que os serviços de saúde do SUS devem ser organizados de forma a atender a população com qualidade e segurança."

4. **Norma Regulamentadora NR-24 (Condições de Higiene e Conforto nos Locais de Trabalho):** "Determina que ambientes de trabalho, incluindo unidades de saúde, sejam mantidos em condições adequadas de higiene, segurança e conforto."

Diante do exposto, solicito ao Prefeito General Silva e Luna que sejam realizadas as reformas necessárias na UBS Vila Adriana, com prioridade para o reparo do telhado, a eliminação das infiltrações e mofos, a manutenção de portas, janelas e mobiliários, bem como a pintura e melhorias na infraestrutura interna. Essas ações são essenciais para garantir um ambiente seguro, salubre e digno, tanto para os usuários quanto para os profissionais da saúde que ali atuam.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2025.

Bosco Foz
Vereador

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F897-230B-89F8-ACC6 e informe o código F897-230B-89F8-ACC6



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F897-230B-89F8-ACC6 e informe o código F897-230B-89F8-ACC6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F897-230B-89F8-ACC6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO (CPF 919.XXX.XXX-87) em 28/06/2025 15:29:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F897-230B-89F8-ACC6