INDICAÇÃO

Excelentíssimo Senhor
Arthur Henrique Brandão Machado
Prefeito de Boa Vista – RR

O Vereador que esta subscreve, com fundamento no art. 110, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, **solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique Brandão Machado, QUE DETERMINE À SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENTE A REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO QUE VISE À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, LIMPEZA E ASFALTAMENTO DA AVENIDA RAIMUNDO RODRIGUES COELHO, LOCALIZADA NO BAIRRO SENADOR HÉLIO CAMPOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS CANAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS JÁ EXISTENTES NO REFERIDO LOCAL, CONFORME EVIDENCIADO NO REGISTRO FOTOGRÁFICO CONSTANTE DO ANEXO I.**

A presente Indicação tem por finalidade atender à demanda dos moradores do bairro Senador Hélio Campos, em razão das precárias condições da Avenida Raimundo Rodrigues Coelho, especialmente no período chuvoso, quando ocorrem alagamentos e acúmulo de lama que dificultam o tráfego e colocam em risco a segurança da população. O serviço solicitado refere-se à parte da via ainda não contemplada com obras de drenagem e pavimentação, no trecho que liga o bairro Senador Hélio Campos ao Conjunto Cidadão, onde há ausência de asfalto e deficiência na drenagem. Ressalta-se que moradores que residem às margens dos córregos existentes na área sofrem com o transbordamento das águas, sendo obrigados a deixar suas casas durante o inverno em razão dos alagamentos.

As imagens constantes no Anexo I demonstram a urgência da intervenção, sendo necessária a implantação de drenagem pluvial eficiente, limpeza e pavimentação da via, garantindo melhor escoamento das águas, segurança e qualidade de vida à população. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que adote as providências necessárias à realização do referido estudo técnico e à execução das obras pleiteadas.

Boa Vista-RR, 04 de novembro de 2025.

GENILSON COSTA E SILVA
Vereador

ANEXO I

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA VICINAL DO URUBUZINHO

Indicação: Solicitação de Estudo Técnico e Execução dos Serviços de Limpeza, Drenagem Pluvial e Asfaltamento na parte não contemplada da Avenida Raimundo Rodrigues.

Foto 1.



Acúmulo de lama e água da chuva, evidenciando a necessidade de drenagem pluvial adequada.

Foto 2.



Via em condições precárias, com vegetação alta e falta de limpeza pública.

Foto 3



Visão geral da área não contemplada, destacando a urgência de serviços de limpeza, drenagem e pavimentação para atender a comunidade local.

Foto 4.



Trecho crítico da avenida, reforçando a necessidade de limpeza, drenagem pluvial e asfaltamento.

Foto 5.



Trecho sem pavimentação na parte não contemplada da Avenida Raimundo Rodrigues Coelho, dificultando o acesso de veículos e pedestres.

Foto 12.



Residências localizadas próximas ao córrego, área que sofre com alagamentos durante o período de inverno.

Foto 13.



Trecho do córrego com acúmulo de vegetação e resíduos sólidos, evidenciando a falta de limpeza e manutenção periódica, o que agrava os alagamentos durante o período chuvoso.

Boa Vista-RR, 04 de novembro de 2025.

GENILSON COSTA E SILVA
Vereador