INDICAÇÃO Nº 469/2017

Reforma no telhado e nas rampas emborrachadas do Centro Cultural Ondy Hélio Niederauer.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja feita reforma no telhado e nas rampas emborrachadas do Centro Cultural Ondy Hélio Niederauer.

O referido local encontra-se com inúmeras avarias, a borracha que cobre o piso da rampa que dá acesso as poltronas e ao palco, está em péssimo estado de conservação e traz aos usuários perigo de sofrer quedas bruscas.

Neste local, também há inúmeros pontos de infiltração de água de chuva, devido as péssimas condições em que está o telhado, havendo a necessidade de executar vários reparos.

Diante da situação e objetivando melhor condição e maior conservação do espaço e segurança à população, solicita-se atenção urgente a esta demanda por parte do poder executivo, visto que é anseio da comunidade e da população que visita aquele referido local.

SALA DAS SESSÕES, 17 de maio de 2017.

AIRTON SAVELLO