Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
2452	09/10/2023	

DESPACHO
ENCAMINHE-SE A QUEM DE DIREITO

GUILHERME GOMES
Presidente

EMENTA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de desobstrução de bueiro situado na Rua Espírito Santo, altura do número 390, no bairro Vila Lambari. (Fotos anexas)

INDICAÇÃO Nº 33 /2023.

EXMO. SR. PRESIDENTE,

INDICO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, no sentido de ser oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Eduardo Ribeiro Barison, para que Sua Excelência, por meio da Secretaria competente, determine os serviços de desobstrução de bueiro situado na Rua Espírito Santo, altura do número 390, no bairro Vila Lambari. Este local tem sido fonte de significativas e justificadas queixas por parte dos cidadãos residentes nas proximidades, em virtude do forte mau cheiro que se propaga a partir dessa condição preocupante.

É imperativo ressaltar a periculosidade intrínseca deste caso, uma vez que o acúmulo de água estagnada pode criar um ambiente propício para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a dengue, Chikungunya, Zika Vírus, entre outras enfermidades que representam um sério risco para a saúde pública.

Este vereador e a população do bairro Vila Lambari estão profundamente preocupados com as implicações à saúde e ao bem-estar que essa situação tem acarretado. Como representante eleito, o Vereador tem a responsabilidade de zelar pelo interesse e segurança dos munícipes, e, portanto, não pode se abster de solicitar as medidas cabíveis para resolver esta questão.

Diante do exposto, a ação imediata do Poder Executivo neste caso é fundamental para prevenir riscos à saúde pública e para garantir um ambiente mais saudável e agradável para todos os habitantes de Mococa. Isto posto, primando pelo bem-estar e saúde de nossa população, apresento a Indicação espero acolhimento favorável por parte da Administração Municipal.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 9 de outubro de 2023.

DR. THIAGO JOSÉ COLPANI
Vereador / PL

Anexo: Imagem de bueiro obstruído com água empoçada na Rua Espírito Santo, altura do número 390, no bairro Vila Lambari.

