PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
* * *

10 de março de 2.021

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 111/2021

Exmo. Sr. Raimundo Rui (Rui Nova Onda)

Em atenção ao Requerimento n° 005/2021, encaminhamos Ofício nº 032/2021, provindo do Departamento de Segurança e Transito.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

A Disposição dos Vereadores
22 / 03 / 2021
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 109 / 2021 Data/Hora: 15/03/2021 10:50
Descrição:
OFICIOS DO EXECUTIVO
ENCAMINHA RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 05/2021.

Exmo. Sr. Vereador
RAIMUNDO RUI (RUI NOVA ONDA)
Câmara Municipal
N E S T A.

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Oficio nº 032/21 – DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

São João da Boa Vista, 03 de março de 2021

Prezado Senhor,

Em resposta ao ofício nº 011/2021-pf, que transcreveu o Requerimento nº 005/2021 do Sr. Vereador Rodrigo Barbosa, o Departamento de Segurança e Trânsito informa que foi indeferida a construção da rotatória na Rodovia SP-342, que liga São João da Boa Vista à Espirito Santo do Pinhal, conforme publicação do Diário Oficial do Estado, Poder Executivo, Seção I, na edição de 06 de fevereiro de 2021 (fl. 4), como instrução do Processo ARTESP 029.173/2018, protocolo ARTESP 405.768/18.

Tal notícia causou estranheza, uma vez que a construção já estava aprovada. Possivelmente, a negativa pode ter ocorrido devido a um pedido de reequilíbrio econômico financeiro pela Concessionária, o que ocasionou diversos entraves na negociação entre ARTESP e a referida.

Outra possibilidade é a de que o projeto apresentado à época, não condiz com as normas técnicas vigentes sobre Rodovias e, por isso, houve o indeferimento. Há um item em relação às normas técnicas, negado logo no começo da publicação, pela ARTESP.

A Prefeitura está buscando agenda com a Secretaria de Logística e Transportes, para se inteirar a respeito dessa negativa que, repito, nos causa muita estranheza. Outrossim, novas alternativas para solução do problema estão sendo buscadas, e com isso, dar sequência a liberação do projeto.

Atenciosamente,

JOSÉ FERNANDO BRUNO
Diretor de Segurança e Trânsito

Ilmo. Sr.
Raimundo Rui (Rui Nova Onda)
Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista

SETRAN – Setor de Trânsito – Rua Ana de Oliveira, 04 – Centro – Telefones: (19) 3634-1090 e 3634-1077.
São João da Boa Vista – SP – CEP 13.870-199 – E-mail: transito@saojoao.sp.gov.br