Câmara Municipal de Cambará
- Estado do Paraná -

Indicação nº. 334/2021 – Prefeitura Municipal de Cambará

PROTOCOLO – 455
Recebi o presente documento
Em 09/08/2021

_____

ENCAMINHE-SE
Em 09/08/2021

_____
Presidente

A vereadora Karen Dadona, acompanhada pelos vereadores Geraldo de Paula Dias Carvalho, Marcio José Albertini e Walmir Joaquim, por meio deste, solicitam ao Chefe do Executivo Municipal, senhor José Salim Haggi Neto, que este determine ao setor competente a Administração Pública que tome providências, com urgência, com relação as melhorias e sinalizações necessárias embaixo do pontilhão.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo a realização de reparos e melhorias de trânsito, com urgência, no trecho localizado embaixo do pontilhão. Tem-se que se trata de um local com grande fluxo de veículos constantemente, dando acesso há diversos bairros e pontos estratégicos do município, no entanto, não há sinalização horizontal e vertical, causando, assim inúmeros transtornos e acidentes neste ponto. É essencial uma rotatória adequada neste trecho, com placas indicativas, pois da forma que se encontra hoje os veículos não sabem onde devem parar ou como proceder. Frisa-se que nesta questão, assim como em outras relacionadas ao trânsito, seria necessário o COMUTRAN, já que o mesmo poderia realizar os estudos e as adequações devidas.

Sala das Sessões em 05 de agosto de 2021.

Karen Dadona
Vereadora

Geraldo de Paula Dias Carvalho
Vereador

Marcio José Albertini
Vereador

Walmir Joaquim
Vereador

19h50min