CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

INDICAÇÃO N.º 1705/2023

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, o serviço de reposição (colocação) de tampa de bueiro, na Rua Dona Anita Costa nº 350, de esquina com a Rua Uberaba, no bairro Vila Voturuá.

JUSTIFICATIVA

Recebi diversos pedidos de munícipes que em caráter de urgência, solicitam o serviço de reposição (colocação) de tampa de bueiro, que se encontra quebrada, na Rua Dona Anita Costa nº 350, de esquina com a Rua Uberaba, no bairro Vila Voturuá. O local está com o risco eminente de acidentes.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA

São Vicente, 10 de agosto de 2023

RODRIGO DIGÃO
Vereador

À PREFEITURA
São Vicente, 10 / 8 / 23