Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 596/21

****

Reparos na rua José Borin próximo ao número 89, bairro Jandaia III, por ter água empoçada.

Senhor Presidente:

Sendo assim, respeitando as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Prefeito Municipal determinar reparos na Rua José Borin próximo ao número 89, bairro Jandaia III. Há água empoçada naquele trecho da rua.

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 8 de setembro de 2.021.

SERPRO
Assinado Digitalmente por:
CLEVERSON JOSE DE SOUZA
Assinado em:
10/09/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

CLEVERSON JOSÉ DE SOUZA
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 2978/2021
Data: 13/09/2021 - Horário: 10:22
Legislativo - IND 596/2021