Câmara Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo



Manilhas em boas condições espalhadas pela estrada



Buracos e lama

Justificativa: Lama, barro, buracos, valas, manilhas entupidas, bueiros construídos com canos de pvc inferior a 100mm, mato nas margens de estradas e muitos outros fatores prejudicam diariamente os moradores e produtores rurais da Comunidade Fazenda Puppim, que se encontra abandonada pelo Poder Público, pois segundo moradores a muito tempo não é realizado nenhuma benfeitoria pela Prefeitura Municipal nas estradas vicinais da Comunidade.

Segundo moradores, a pouco tempo as máquinas da Prefeitura estiveram na comunidade, porém nenhum serviço foi realizado nas estradas

Após visita ao local e em conformidade com fotos anexadas, percebe-se o retrato deplorável das estradas vicinais de acesso a Fazenda Puppim, revelando o descaso do Poder Executivo com os moradores da zona rural desta Comunidade.

Ressaltamos que há três manilhas em boas condições espalhadas pela estrada, podendo as mesmas serem utilizadas na própria Comunidade.

Desta feita, requeiro a intervenção de Vossa Excelência visando proporcionar melhorias nas estradas de acesso a Comunidade Fazenda Puppim.

ORDEM DO DIA
EM 04 / 08 / 15

Nestes Termos; Pede Deferimento;

Juarez José Xavier
Vereador

APROVADO
EM 04 / 08 / 15
Presidente