Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 17/09/25
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 1782 , DE 2025.
(Proponente: Vereador Rondinelle Batista/Novo)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas – SESOP, solicitando para que seja realizado a desobstrução e manutenção no bueiro, localizado na rua Caxias do Sul, em frente ao nº 417, no Bairro Canadá.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 16 de setembro de 2025.

Rondinelle Batista
Vereador/Novo

Justificativa:

A presente indicação se faz necessária diante das constantes reclamações dos moradores da região. O referido bueiro encontra-se sem grade de proteção, formando uma espécie de buraco próximo ao acostamento, podendo ocasionar incidentes ou até acidentes aos pedestres, ciclistas e motociclistas que transitam diariamente pelo local. Além disso os moradores também relatam que já houveram vários danos á veículos ao tentarem estacionar no local.

A manutenção e limpeza dos bueiros são atividades essenciais para o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana e para a prevenção de enchentes e alagamentos, a adoção de medidas preventivas, como a limpeza periódica e a conservação da estrutura de proteção, é essencial para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana e a segurança da população local.

Contamos com a especial atenção desta Secretária para a execução das providencias necessárias, e aguardamos retorno para que possamos informar aos munícipes, que vêm cobrando providências quanto a situação do bueiro.

