REQUERIMENTO Nº 384/2019

Solicita ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para que sejam efetuadas melhorias na sinalização da BR-467 próximo ao Posto Corujão.

Senhor Presidente,

O Vereador que este subscreve, nos termos do inciso II do artigo 159 do Regimento Interno,

REQUER

a Vossa Excelência, ouvida a Mesa, seja enviado ofício ao Senhor Adriano Odilon, responsável pela Subunidade Local de Cascavel do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Rua Everaldo Lourdes Xavier, 228, Bairro Universitário, Cascavel PR, CEP: 85819-012, solicitando que sejam efetuadas melhorias na sinalização da BR-467 próximo ao Posto Corujão, no Município de Toledo.

Objetivamente, conforme imagens *in loco* e mapa abaixo anexos, o referido local tem sido palco de reiterados acidentes **fatais**. Observa-se que há uma confusão diante das sinalizações de trânsito, não sendo claro para o motorista a orientação no trânsito, e que a falta de sinalização tem feito com que muitos motoristas, ao sair da Avenida Maripá adentrando a BR-467, acabam passando reto, motivo principal da causa de acidentes com vítimas fatais.

Portanto, solicitamos que seja implantado:
- guard rail;
- placas Indicativas;
- melhorias nas sinalizações horizontais.

Caso não haja possibilidade de melhorias a curto prazo, solicita-se que seja autorizado ao Poder Público Municipal, a tomada de medidas necessárias.

SALA DAS SESSÕES, 26 de novembro de 2019.

PEDRO VARELA

ANEXO I - REQUERIMENTO Nº 384/2019





ANEXO II - REQUERIMENTO Nº 384/2019





