São Bernardo do Campo/SP, 5 de agosto de 2025.
EVI 2025 GEN 0809

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Praça dos Emancipadores, s/nº
Cubatão - SP - CEP. 11510-900

At.: **Luciana Rodrigues da Silva**
controladoriajuridica@cubatao.sp.gov.br

Assunto: Realização de serviço de roçagem no córrego localizado no lado interno do bairro Ilha Caraguatá, às margens da Rodovia dos Imigrantes - Pista Sul, km 62 (Plus Code 3H8F+M74).

Ref.: **Ofício nº 122/2025/SEJUR/SCJ-Leg - Processo Digital 816/2025**

Prezada Senhora,

A **CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.**, atualmente denominada Ecovias Imigrantes ("Concessionária" ou "Ecovias Imigrantes"), responsável pela administração das rodovias que compõem o Sistema Anchieta Imigrantes, Lote 22, por seu representante legal e ao final identificado, vem respeitosamente perante V.Sa., expor o que segue.
Informa que realizou os serviços e atividades de conservação em faixa de domínio pertencente à concessão, conforme é possível evidenciar no relatório fotográfico anexo (EVI 2025 GEN 0809 - Relatorio Fotográfico_2025-06-30).

Cabe ressaltar, que os serviços de manutenção da faixa de domínio, são realizados rotineiramente, respeitando ciclos programados para atendimentos aos critérios e padrões de qualidade, estabelecidos no Contrato de Concessão.

Sem mais para o momento, a concessionária fica à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

MAURICIO APARECIDO DANTONIO JUNIOR:36931652893

Assinado de forma digital por MAURICIO APARECIDO DANTONIO JUNIOR:36931652893
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=22312149000149, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARCERTIVIP, ou=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, cn=MAURICIO APARECIDO DANTONIO JUNIOR:36931652893
Dados: 2025.08.05 14:54:33 -03'00'

MAURICIO APARECIDO DANTONIO JUNIOR
Gerente de Engenharia

Rodovia dos Imigrantes | km 28,5
B. Jardim Represa | 09845-000 | São Bernardo do Campo, SP
+55 11 4358-8100
www.ecoviasimigrantes.com.br

REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM NO CÓRREGO LOCALIZADO NO LADO INTERNO DO BAIRRO ILHA CARAGUATÁ, ÀS MARGENS DA RODOVIA DOS IMIGRANTES - PISTA SUL, KM 62 (PLUS CODE 3H8F+M74).

Serviço de roçada_0001



Serviço de roçada_0002



Serviço de roçada_0003



Serviço de roçada_0004



Serviço de roçada_0005



Serviço de roçada_0006



REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM NO CÓRREGO LOCALIZADO NO LADO INTERNO DO BAIRRO ILHA CARAGUATÁ, ÀS MARGENS DA RODOVIA DOS IMIGRANTES - PISTA SUL, KM 62 (PLUS CODE 3H8F+M74).

Serviço de roçada_0007



Serviço de roçada_0008



Serviço de roçada_0009



Serviço de roçada_0010



Serviço de roçada_0011



Serviço de roçada_0012



Rodovia dos Imigrantes | km 28,5
B. Jardim Represa | 09845-000 | São Bernardo do Campo, SP
+55 11 4358-8100
www.ecoviasimigrantes.com.br

REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM NO CÓRREGO LOCALIZADO NO LADO INTERNO DO BAIRRO ILHA CARAGUATÁ, ÀS MARGENS DA RODOVIA DOS IMIGRANTES - PISTA SUL, KM 62 (PLUS CODE 3H8F+M74).

Serviço de roçada_0013

