REQUERIMENTO Nº 099-2015
Data: 22 de junho de 2015
Protocolo: 1078-2015

Ementa: solicita informações do Executivo Municipal sobre os motivos do não atendimento da Indicação nº 404/2010, que apresentou o pedido para instalação de galeria de águas pluviais na Rua Hellmuth Priesnitz, especificamente no trajeto compreendido entre as ruas Minas Gerais e Tocantins, tendo em vista que o problema permanece sem solução até o momento, causando vários transtornos para os munícipes que residem na referida via pública.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Chefe do Executivo Municipal, manifestando o pedido para que o mesmo justifique, ou autorize o setor competente a justificar as razões do não atendimento da Indicação nº 404/2010.

A referida Indicação apresentou o pedido para instalação de galeria de águas pluviais na Rua Hellmuth Priesnitz, especificamente no trajeto compreendido entre as ruas Minas Gerais e Tocantins, tendo em vista que o problema permanece sem solução até o momento, causando vários transtornos para os munícipes que residem na referida via pública.

E como a comunidade aguarda ansiosa pela melhoria pretendida, faz-se necessário justificar as razões do atraso no atendimento deste pleito.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
Sala das Sessões, em 22 de junho de 2015.

JOSOÉ REINALDO PEDRALLI
Vereador