CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

GABINETE DO VEREADOR PASTOR RONISTEU ARAÚJO

REQUERIMENTO: 25/2023

Autor: Ronisteu da Silva Araújo (Pastor Ronisteu)
Assunto: Indico recuperação da tampa de bueiro na Folha 31, esquina com a revendedora Volvo, Nova Marabá.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

O Vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais, amparado nos artigos 174, V combinado com o § 2º do Regimento Interno e após ouvir o Douto plenário dessa Casa de Leis, requer o encaminhamento ao Executivo Municipal de Marabá e a Secretaria de Viação e Obras Públicas – SEVOP a seguinte indicação: Indico recuperação da tampa de bueiro na esquina com a revendedora Volvo, Nova Marabá.

Justificativa

Um bueiro aberto oferece perigo aos que transitam nas proximidades, visando garantir segurança a população é que fazemos essa indicação.

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares, aprovação deste requerimento.

Plenário, 31 de março de 2023.

Ronisteu da Silva Araújo
Vereador – PTB

VEREADOR PASTOR RONISTEU ARAÚJO

Rodovia Transamazônica - Av. Hiléia – Agropólis do INCRA – Marabá-Pá - Gabinete. 18 - 3° andar.
Email: verronisteuaraujo@hotmail.com Telefone: (94) 98404-2283