CÂMARA MUNICIP
S. SEBASTIÃO DO CAÍ
N.º 70/91
Rec. 6.6.91

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

I N D I C A Ç Ã O

O Vereador abaixo assinado indica ao Executivo providências em relação ao acesso à cidade, no lado direito da RS 122, em frente ao Posto Esso, no entroncamento com a rua Cel. Guimarães.

O acostamento está em péssimo estado de conservação, com buracos que constituem risco permanente de acidentes, como o ocorrido na penúltima semana de maio com pessoa conhecida na cidade, que aliás nos trouxe esta sugestão.

Seria o caso de a Prefeitura providenciar no fechamento dos buracos e no recapeamento alfáltico do acostamento ou, então, fazer como em Portão, onde se sinalizaram os buracos e se impediu o acesso direto.

Sabe-se que a manutenção do acostamento, assim como do leito principal da RS 122, é responsabilidade do DAER. Mas o problema existe há muito tempo, permanece, se agrava e torna a situação insustentável.

Sala das Sessões, 2 de junho de 1991.

Vereador JOÃO ADOLFO ODERICH