INDICAÇÃO Nº ___/2025

Indica a necessidade de melhorias na infraestrutura de **pavimentação (tapa buraco), calçadas, drenagem, meio-fio, desobstrução de esgoto, na Rua Eletra, no Bairro Aviário**.

Senhor Presidente,

À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Rio Branco, ao qual requeiro que seja remetida àquele Digno Poder para regular tramitação e apreciação.

✓ **Pauta da Indicação**: Serviços de infraestrutura com **pavimentação (tapa buraco), calçadas, drenagem, meio-fio, desobstrução de esgoto, na Rua Eletra, que dá acesso para a Vila Eletra, no Bairro Aviário**.

✓ **Justificativa**: Com o objetivo de solucionar os problemas enfrentados pelos moradores da rua acima citada, encaminho a presente Indicação ao Poder Público Municipal, por meio do órgão competente, para que sejam providenciadas melhorias na infraestrutura com **pavimentação (tapa buraco), calçadas, drenagem, meio-fio, desobstrução de esgoto, na Rua Eletra, no Bairro Aviário**.

Em visita, ouvimos os moradores sobre a situação e, *in loco*, podemos constatar as condições precárias da referida via.

No presente Beco, com uma extensão de, aproximadamente, pouco mais de 50 (cinquenta) metros, moram várias famílias, igualmente na Vila Eletra, no final da rua, inclusive idosos e crianças.

Conforme registros fotográficos (em anexo), pode-se ver um imenso buraco causado pela frenagem do “caminhão do lixo” quando da coleta periódica, bem na entrada da garagem de uma residência, aumentando de forma acelerada, principalmente pelas fortes chuvas desse período invernos.

Na entrada da rua, podemos observar e registrar um buraco que foi causado por um serviço para resolver um problema de drenagem da rede oriunda da sede

INCRA, ao lado da Vila e da Rua Eletra, no primeiro semestre de 2024, permanecendo sem a recomposição da pavimentação, justificada pela a Equipe de Drenagem que não seria sua competência essa intervenção.

Destacamos, também, a necessidade da recomposição das calçadas e meio-fio, além da desobstrução do esgoto/drenagem que está afetando diretamente a entrada de um posto de lavagem de veículos ali situado.

Segundo relatos, até os próprios veículos têm dificuldade de trafegar no local, apresentando danos pelas condições a qual se encontra.

Segue anexo com **Relatório Fotográfico** como complementação e comprovação para melhor ilustrar o aqui relatado, na presente indicação, ratificando a necessidade de providências urgentes.

Portanto, é a indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa Senhoria.

Rio Branco – AC, 02 de abril de 2025.

Respeitosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES
Data: 02/04/2025 19:15:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Kamai
Vereador
Partido dos Trabalhadores - PT

Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)

RUA ELETRA
Bairro Aviário



Figura 1: Rua Eletra: pavimentação asfáltica/tapa-buraco



Figura 02: Rua Eletra: Destaque de buraco na entrada da garagem de uma residência

Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



Figura 03: Buraco causado pelo serviço de drenagem: entrada da Rua Eletra



Figura 04: Buraco causado pelo serviço de drenagem: entrada da Rua Eletra

Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



Figura 05: Rua Eletra: Buraco e problema de drenagem na entrado do posto de lavagem



Figura 06: Rua Eletra: Recomposição de calçadas e meio-fio