Indicação nº 54/2024

Protocolo 842 Envio em 30/08/2024 15:39:21
Autoria: Luis Antonio de Castro.

Apresento a V. Exa., nos termos do art. 132 do Regimento Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando que seja determinado ao setor competente da municipalidade, a realização de estudos e providências que se fizerem necessárias, no sentido de nivelar a pavimentação da rua na Viela Hélio Molitor, na altura do número 79, cujo desnível está causando acúmulo de água em pontos específicos. O nivelamento adequado da rua ajudaria a evitar poças e melhorar o escoamento da água. Uma sugestão é a construção canaletas ao longo da borda da calçada para direcionar a água da chuva para o sistema de drenagem. Isso pode ajudar a evitar que a água se acumule na superfície da rua.

Justifica-se a presente INDICAÇÃO, pois visa atender as pertinentes reinvindicações dos munícipes que moram no local considerando-se a existência de poças de água. Tais medidas tendem a minimizar o acúmulo de água na rua e prevenir problemas como poças, danos à pavimentação e riscos à saúde pública, como criadouros do mosquito da dengue.

Plenário Vereador Prof.º Alcides Prado Lacreta, em 30 de agosto de 2024.

Luiz Antonio de Castro
(Baiano Caminhoneiro)
Vereador

Indicação nº 54/2024 Protocolo 842 Envio em 30/08/2024 15:39:21
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Luis Antonio de Castro.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.palmital.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/15904/15904_original.pdf

Assinado por: LUIS ANTONIO DE CASTRO:15878426889, 2024.08.30 11:41:55 BRT

Indicação nº 54/2024 Protocolo 842 Envio em 30/08/2024 15:39:21
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Luis Antonio de Castro.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.palmital.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/15904/15904_original.pdf