INDICAÇÃO Nº 571/2025

Indica ao Prefeito a realização de melhorias emergenciais na Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada na Rua Angela Aparecida Andrade, 145, Porto Belo.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a realização de melhorias emergenciais na Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada na Rua Angela Aparecida Andrade, 145, Porto Belo. Dentre as principais necessidades urgentes da escola, destacam-se:

1. Risco estrutural da caixa d'água: A estrutura apresenta fissuras e sinais de colapso, podendo comprometer a segurança de toda a comunidade escolar.

2. Forro de madeira deteriorado: As salas de aula, laboratório de informática, salas administrativas, banheiros e corredores possuem forro de madeira que, devido à infiltração e ao desgaste do tempo, apresenta apodrecimento e risco de desabamento.

3. Pisos danificados: O revestimento das salas de aula está quebrado, com peças de diferentes modelos e cores, muitas delas já fora de fabricação, tornando a reposição inviável. A troca completa dos pisos é necessária para garantir segurança e acessibilidade.

4. Revitalização da pintura: A unidade apresenta desgaste generalizado na pintura interna e externa, sendo que os recursos destinados à manutenção não são suficientes para uma revitalização completa.

J U S T I F I C A T I V A

A Escola Municipal Monteiro Lobato foi contemplada no Orçamento Participativo com a construção de uma nova sede, contudo, até a entrega da nova

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9783-87ED-0A81-3920 e informe o código 9783-87ED-0A81-3920

unidade, a estrutura atual enfrenta condições precárias que colocam em risco a segurança e o bem-estar de alunos, professores e funcionários. Diante disso, é imprescindível que sejam adotadas medidas emergenciais para garantir um ambiente escolar adequado e seguro.

Assim, solicito que a Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Educação e demais setores responsáveis, viabilize com urgência as melhorias estruturais mencionadas, garantindo um ambiente adequado para o ensino e aprendizagem dos alunos da Escola Municipal Monteiro Lobato.

Conto com a atenção do Executivo para atender esta justa demanda da comunidade escolar.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2025.

Bosco Foz
Vereador

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9783-87ED-0A81-3920 e informe o código 9783-87ED-0A81-3920

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
ESTADO DO PARANÁ

Escola Municipal Monteiro Lobato – Ensino Fundamental

Foz do Iguaçu - Paraná

NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA EM MONTEIRO LOBATO

A Escola Municipal Monteiro Lobato no orçamento participativo foi contemplada com a construção de uma unidade nova, devido a deterioração da estrutura da unidade. Já possui projeto e terreno para nova sede, porém até a construção e entrega da unidade a comunidade, a estrutura atual necessita de melhorias para atendimento dos alunos do infantil 5 até o 5° do ensino fundamental. Com isso, fizemos um breve relato de apenas algumas das necessidades de urgência da unidade.

- A estrutura da caixa d'água está colapsando, a mesma apresenta fissuras e coloca em risco a integridade de alunos e funcionários da unidade.

- A escola Monteiro Lobato possui uma estrutura muito antiga, nunca passou por uma grande reforma, apenas manutenções paliativas, possui ainda forro de madeira em salas de aula, laboratório de informática, salas administrativas, além de banheiro e corredores, devido ao tempo o material está cedendo, apresenta ondulações em sua estrutura causadas por infiltrações e consequentemente apodrecimento do material.

- A unidade possui pisos antigos de vários tons e modelos, alguns quebrados e não mais no mercado peças de reposição, devido a isso há necessidade de troca dos pisos das salas.

-Devido ao tamanho do prédio, o recursos existentes são insuficientes para uma pintura completa, as pequenas manutenções resolvem momentaneamente, porém, há necessidade urgente de uma revitalização em toda a pintura da unidade escolar.







Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9783-87ED-0A81-3920 e informe o código 9783-87ED-0A81-3920

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9783-87ED-0A81-3920

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO (CPF 919.XXX.XXX-87) em 26/02/2025 11:20:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9783-87ED-0A81-3920