PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 12
Mov. 5

Carta 610/2025 – GRFI
Foz do Iguaçu, 12 de setembro de 2025.

Ao Senhor
Paulo Aparecido de Souza
Presidente da Câmara Municipal
Foz do Iguaçu – PR

Assunto: Resposta ao Ofício nº Resposta Oficio nº 993/2025 – Indicações 2400/2025 - Vereador Paulo Debrito e 2449/2025 - Vereador Cabo Cassol

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 993/2025, referente às Indicações nº 2400/2025 e 2449/2025, a Gerência Regional de Foz do Iguaçu, informa o que segue:

- Indicação nº 2400/2025 – Vazamento de esgoto na Rua Surubi, nº 594, Profilurb: No dia 09 de maio de 2025, foi reportado à nossa equipe técnica um vazamento de esgoto no endereço citado. Imediatamente, foi realizada a desobstrução da rede. Após esse procedimento, efetuou-se o diagnóstico completo da estrutura, sendo identificadas diversas ligações clandestinas de esgoto.

Nos pontos em que houve viabilidade técnica, as ligações foram padronizadas conforme as normas da Companhia. Contudo, há trechos em que não foi possível realizar os reparos, pois as edificações encontram-se sobre a faixa de servidão da rede coletora, caracterizando ocupação irregular.

Com o objetivo de mitigar os extravasamentos, a equipe de fiscalização realiza visitas semanais à área. Além disso, está em andamento um estudo técnico para readequação do traçado da rede, porém ainda sem uma possibilidade concreta devido à condição topográfica local.

Ressaltamos que, quanto às ocupações irregulares constatadas, a Sanepar comunicará formalmente a Prefeitura Municipal para as devidas providências cabíveis.

Assinatura Avançada realizada por: **Polyana dos Santos Varlett (XXX.483.379-XX)** em 12/09/2025 17:16. Inserido ao protocolo **24.480.563-9** por: **Helena Maria Alves Ternus** em: 12/09/2025 17:04. Demais assinaturas na folha 13a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a96654c53159e0bda59adeadde896fa4**.

Complementarmente, registramos que no dia 11 de julho de 2025 foi realizado novo atendimento na Rua Surubi, nº 178, com execução de desobstrução da rede coletora no local.

Indicação nº 2449/2025 – Nivelamento de tampa na Avenida República Argentina com Avenida Jules Rimet - Informamos que a tampa mencionada se refere à infraestrutura de telefonia, não pertencente à rede operada pela Sanepar. Dessa forma, não é possível atender à solicitação por se tratar de competência de outra concessionária.

Reiteramos nosso compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente
Marcos Simoni
Coordenador de Redes – GRFI

Assinado digitalmente
Polyana dos Santos Varlett
Gerente Regional – GRFI

Assinatura Avançada realizada por: **Polyana dos Santos Varlett (XXX.483.379-XX)** em 12/09/2025 17:16. Inserido ao protocolo **24.480.563-9** por: **Helena Maria Alves Ternus** em: 12/09/2025 17:04. Demais assinaturas na folha 13a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a96654c53159e0bda59adeadde896fa4**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 13a
Mov. 5

Documento: **CA6102025REP.OF.9932025INDIC.24002025eINDIC.24492025.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Polyana dos Santos Varlett (XXX.483.379-XX)** em 12/09/2025 17:16 Local: SANEPAR/09171, **Marcos Simoni (XXX.485.179-XX)** em 12/09/2025 17:40 Local: SANEPAR/09172.

Inserido ao protocolo **24.480.563-9** por: **Helena Maria Alves Ternus** em: 12/09/2025 17:04.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a96654c53159e0bda59adeadde896fa4**.