EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES

GAB18/AFGR
INDICAÇÃO Nº: 235/ 2021

ALYSSON F. G. REIS, autoridade representante do poder legislativo municipal, com cátedra neste palácio legislativo, vem por meio deste mui respeitosamente perante vossa conspícua magnificência, apresentar a seguinte Proposição: 1C

INDICAÇÃO

ENVIO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA SANAR PROBLEMAS DE ÁGUAS DE CHUVAS QUE FICAM REPRESADAS POR FALTA DE ESCOAMENTO EM FRENTE COMPLEXO ESPORTIVO "ANTONIO JOVITA FILHO" EM BEBEDOURO

Alicerçado no Art. 125, inciso II do Regimento Interno, movida por extrema necessidade social e oriunda de astronômico clamor popular.

Av. José Tesch, 1021 - Centro - CEP 29900-220 - Linhares/ES - Tel.: (27) 3372-6500
www.camaralinhares.es.gov.br / CNPJ 01.975.290/0001-51

PROPOSIÇÃO

Mediante a extrema necessidade que o objeto nuclear gerador desta Proposição apresenta, esta autoridade legislativa vem apresentar a seguinte Indicação:

- **ENVIO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA SANAR PROBLEMAS DE ÁGUAS DE CHUVAS** que ficam represadas por falta de escoamento em frente complexo esportivo "Antonio Jovita Filho" - Bebedouro.

Nestes termos,
solicito vosso deferimento, honorífico presidente.

2C

***Nota: Segue anexo apensado constando JUSTIFICATIVA da presente Proposição, bem como IMAGENS do local da demanda. Ambos a serem enviadas à respectiva autoridade administrativa competente.**

Linhares/ES, 22 de dezembro de 2021.

ALYSSON F. G. REIS
VEREADOR

Av. José Tesch, 1021 - Centro - CEP 29900-220 - Linhares/ES - Tel.: (27) 3372-6500
www.camaralinhares.es.gov.br / CNPJ 01.975.290/0001-51

ANEXO

JUSTIFICATIVA

Conforme podemos observar em fotos em apenso, podemos observar que as águas das chuvas estão ficando represadas na avenida que dá acesso ao complexo esportivo "ANTONIO JOVITA FILHO" em bebedouro.

Na ocasião da visita foi relatado que esse problema não acontecia naquele local pois havia um manilhamento que escoava as águas das chuvas.

Devido a uma obra realizada nas imediações pelo ESTADO, esse manilhamento foi retirado, conforme relato de pessoas que nos procurou nenhuma providência foi tomada pelo município, morador do local perdeu alguns moveis por conta desse problema. 3C

Agora esse gabinete através dessa Proposição vem pedir que esse manilhamento venha ser recolocado, a fim de se evitar mais problemas para os munícipes moradores daquela localidade.

Certo de poder contar com Vossas Senhorias, no intuito de resolver essa situação que demanda apenas de respeito ao contribuinte pois esse problema não existia e agora devido a uma obra feita no meio do caminho passou a existir.

Av. José Tesch, 1021 - Centro - CEP 29900-220 - Linhares/ES - Tel.: (27) 3372-6500
www.camaralinhares.es.gov.br / CNPJ 01.975.290/0001-51

IMAGENS



4C

Av. José Tesch, 1021 - Centro - CEP 29900-220 - Linhares/ES - Tel.: (27) 3372-6500
www.camaralinhares.es.gov.br / CNPJ 01.975.290/0001-51



5C

Av. José Tesch, 1021 - Centro - CEP 29900-220 - Linhares/ES - Tel.: (27) 3372-6500
www.camaralinhares.es.gov.br / CNPJ 01.975.290/0001-51



6C

Av. José Tesch, 1021 - Centro - CEP 29900-220 - Linhares/ES - Tel.: (27) 3372-6500
www.camaralinhares.es.gov.br / CNPJ 01.975.290/0001-51



7C

Av. José Tesch, 1021 - Centro - CEP 29900-220 - Linhares/ES - Tel.: (27) 3372-6500
www.camaralinhares.es.gov.br / CNPJ 01.975.290/0001-51