PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício nº 1791/2017/SEJUR - Leg
Processo nº 5504/2017

Cubatão, 28 de dezembro de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RECEBIDO
ás 14:07hs 28 de 12 de 17
POR: Giselle
PROTOCOLO

Ref.: Vereador Rodrigo Ramos Soares
Ofício nº 488/2017- tep
Processo nº 921/2017
Indicação nº 409/2017

Senhor Presidente,

Por permissivo legal constante no Decreto Municipal nº 7.809/1999, alterado pelo Decreto Municipal nº 8.736/2005, servimo-nos do presente para em atenção ao Ofício em referência, no qual Vossa Excelência encaminha cópia da Indicação do Nobre Edil, informar que o pedido nele constante foi enviado à ECOVIAS – Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A, gerando a manifestação cuja cópia segue em anexo.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada consideração e apreço.

FÁBIA MARGARIDO ALENCAR DALÉSSIO
Secretária de Assuntos Jurídicos

A Vossa Excelência o Senhor
Vereador **RODRIGO RAMOS SOARES**
Presidente da Câmara Municipal
Cubatão – SP.

ecoVIAS

São Bernardo do Campo, 10 de outubro de 2017.
ECO GEN 1878/17

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Praça Emancipadores, s/n – Centro
Cubatão - SP

At: **SR. CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO**
Secretário Municipal de Governo

CORRESPONDÊNCIA Nº 2574
Recebi em: 24 / 10 / 17
Maria
GP / Secretaria

Ref.: **Resposta aos Ofícios nº 196/2017/GP/SEGOV-luci e nº 217/2017/GP/SEGOV-Amanda – Irregularidades no trecho do Viaduto Rubens Paiva – Jardim Casqueiro – km 59+850 da Rodovia Anchieta (SP-150) - Protocolos 077710 e 077719**

Prezado Senhor,


CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. vem, em resposta aos ofícios supracitados, os quais versam sobre irregularidades no trecho do Viaduto Rubens Paiva no Jardim Casqueiro, km 59+850 da Rodovia Anchieta (SP-150), e solicitam providências a fim de evitar novos acidentes no trecho em questão, esclarecer o quanto segue:

Preliminarmente importante mencionar que os serviços de manutenção, pavimentação e conservação das rodovias administradas por esta concessionária, são realizados de forma cíclica, seguindo um cronograma e atendendo aos padrões contratuais de conservação e os procedimentos do órgão regulamentador ARTESP.

Com relação ao acidente ocorrido na noite do dia 12/04/2017, oportuno destacar que, em apenas quatro horas, choveu na região da Baixada Santista dez vezes mais que o volume previsto para o período nessa época do ano. O alto volume de água, somado à incapacidade de escoamento dos rios da região, provocou alagamentos nas rodovias Anchieta, Imigrantes e Cônego Domênico Rangoni, fatos que foram divulgados pela imprensa.

Apesar de serem realizados reparos constantemente, as fortes chuvas e os alagamentos provocaram novos buracos, que só puderam ser identificados depois que água baixou e, imediatamente, começaram a ser tapados pela equipe de conservação.

Quanto às câmeras de monitoramento de tráfego, vale salientar que existem duas instaladas no local, uma no Km 59+000 e outra no km 59+700, as quais fornecem uma visão ampla do trecho e do viaduto em questão, conforme demonstrado nas fotos a seguir:





Ocorre também que o novo viaduto do Jardim Casqueiro (denominado Rubens Paiva), foi implantado pelo DER – Departamento de Estradas de Rodagem e inaugurado em 16/06/2016. Após a inauguração, esta concessionária realizou vistorias no referido viaduto encontrando diversas não conformidades, sendo as mesmas relatadas ao DER e ARTESP, através das correspondências ECO GEN 0764/17 e ECO GEN 1060/17, solicitando ainda, além das providências para regularização das irregularidades apontadas, um posicionamento quanto aos procedimentos que devem ser adotados para a emissão da "Notificação de Conclusão e de Transferência" a ser formalizada com o DER/SP.

Por fim, cumpre informar que, conforme estabelecido no contrato de concessão, somente após a formalização desse documento, o viaduto será integrado oficialmente ao sistema rodoviário existente, passando a operação, manutenção e conservação a ser de responsabilidade desta concessionária.

Maiores informações poderão ser obtidas com Cleonice Sousa no telefone 11 4358-8735 ou ainda através do e-mail faixadedominio@ecovias.com.br.

Sendo o que se apresenta para o momento, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ALEXANDRE RIBEIRO
Gerente de Engenharia