MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
ESTADO DO ACRE

Câmara Municipal de Rio Branco
Gabinete do Vereador André Kamai

INDICAÇÃO Nº _____/2026

Indica a necessidade de melhorias na infraestrutura de **pavimentação, calçadas, bueiro/boca de lobo, drenagem e meio fio no Beco da Travessa Neto, no Bairro Santa Inês**.

Senhor Presidente,

À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Rio Branco, ao qual requeiro que seja remetida àquele Digno Poder para regular tramitação e apreciação.

✓ **Pauta da Indicação**: Serviços de recuperação e manutenção da infraestrutura com **pavimentação, calçadas, bueiro/boca de lobo, drenagem e meio fio no Beco da Travessa Neto, no Bairro Santa Inês**.

✓ **Justificativa**: Com o objetivo de contribuir com a solução dos problemas enfrentados pelos moradores do Beco da Travessa Neto, encaminho a presente Indicação ao Poder Público Municipal, por meio do órgão competente, para que sejam providenciados serviços necessários.

Em visita, ouvimos relatos de moradores sobre a situação e, *in loco*, acompanhado dos mesmos, podemos constatar as condições extremamente precárias, principalmente com o advento das chuvas e, por não ter drenagem e meio fio a água chega a “invadir” algumas residências.

Segue em anexo **Relatório Fotográfico** como complementação para melhor ilustrar o aqui relatado, na presente indicação, ratificando a necessidade de providências urgentes.

Portanto, é a indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa Senhoria.

Rio Branco – AC, 07 de abril de 2026.

Respeitosamente,

ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES:74413295234

Assinado de forma digital por ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES:74413295234
Dados: 2026.04.17 11:45:02 -05'00'

André Kamai
Vereador
Partido dos Trabalhadores - PT

ANDRÉ KAMAI Vereador

Anexo: Relatório Fotográfico

BECO NA TRAVESSA NETO
Bairro Santa Inês



Vista do Beco a partir da Travessa Neto

Continuidade: Relatório Fotográfico (Amostragem)



Trecho do Beco com problemas de drenagem



Quintal de uma das residências com problemas de drenagem da água do beco e esgoto