




Câmara Municipal de
João Monlevade

Câmara forte, cidade forte!

28 MAIO 2025

INDICAÇÃO Nº 686/2025



Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, a execução dos serviços de desentupimento, limpeza e manutenção dos bueiros e canaletas localizados na esquina da rua Quarenta e Dois com a rua Irmã Alzira, no bairro Laranjeiras.

A presente solicitação se faz necessária devido ao estado de obstrução e acúmulo de sujeira nos referidos bueiros e canaletas, o que tem dificultado significativamente o escoamento da água, especialmente em período de intensas chuvas.

Destaca-se que a rua Quarenta e Dois possui uma forte inclinação, o que provoca grande volume e pressão de água durante as chuvas. Devido ao entupimento dos dispositivos de drenagem, a água da chuva não tem escoamento adequado, transbordando para a via e, segundo relato de uma moradora, invadindo sua residência, ocasionando transtornos e prejuízos.

A adoção dessa medida preventiva visa evitar novos alagamentos, prevenir danos materiais aos imóveis e garantir a segurança e o bem-estar dos moradores da região.

Segue, em anexo, foto comprobatória que passa a fazer parte integrante da presente matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 28 de maio de 2025.


BELMAR DINIZ
Vereador – PT

INDICAÇÃO

▪ Vereador: Belmar Diniz

Data: 22/05/2025

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, a execução dos serviços de desentupimento, limpeza e manutenção dos bueiros e canaletas localizados na esquina da rua Quarenta e Dois com a rua Irmã Alzira, no bairro Laranjeiras.

A presente solicitação se faz necessária devido ao estado de obstrução e acúmulo de sujeira nos referidos bueiros e canaletas, o que tem dificultado significativamente o escoamento da água, especialmente em período de intensas chuvas.

Destaca-se que a rua Quarenta e Dois possui uma forte inclinação, o que provoca grande volume e pressão de água durante as chuvas. Devido ao entupimento dos dispositivos de drenagem, a água da chuva não tem escoamento adequado, transbordando para a via e, segundo relato de uma moradora, invadindo sua residência, ocasionando transtornos e prejuízos.

A adoção dessa medida preventiva visa evitar novos alagamentos, prevenir danos materiais aos imóveis e garantir a segurança e o bem-estar dos moradores da região.

Segue, em anexo, foto comprobatória que passa a fazer parte integrante da presente matéria.

Luiz Gustavo Pereira
PI Belmar Diniz

Belmar Diniz
Vereador - PT

Atendido por: _____

Providência da Secretaria:

- O assunto foi tratado na indicação nº _____
- O assunto foi encaminhado em forma de _____
- Outras informações: _____

