REQUERIMENTO Nº 173/2024

Fomos procurados por moradores preocupados com o poste localizado na Rua Caramuru, na altura do número 588, bairro Parque São Vicente.

Esse poste está inclinado podendo cair a qualquer momento e causar acidentes sérios, tanto para quem passa a pé quanto para quem está de carro. Além disso, ele pode deixar a iluminação da rua ruim, o que pode aumentar o risco de assaltos e outros problemas de segurança.

É urgente que o poste seja trocado por um novo, que esteja em boas condições.

Diante do exposto,

R E Q U E I R O , nos termos regimentais, oficie-se à CPFL solicitando providências para a troca do poste referido na Rua Caramuru, n° 588, Parque São Vicente.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA
Em 13 de junho de 2024.

DERCINHO NEGÃO DO CAMINHÃO