CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Requerimento de nº. 026/2025.

Autora: Maiana Stringari

Assunto: Indico ao Poder Executivo, a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino União do Povo, inscrita no INEP 15146413, localizada na Vila Novo Planalto (Macaco Careca), estrada do Rio Preto, Marabá.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores;

A Vereadora que este subscreve requer que, depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, na forma do art. 174, inciso V e VII, combinados como § 2° do Regimento Interno, seja encaminhado ofício ao Senhor Prefeito Municipal de Marabá e à Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, com a solicitação descrita acima.

Justificativa

Considerando a urgência dos serviços de reparos e manutenção no prédio escolar em especial na parte de telhado que se encontra inacabado com ausência de calhas e infiltrações nas calhas existentes por estarem enferrujadas com buracos. Os forros em geral estão caindo, as janelas sem os vidros na maioria, piso com alguns buracos, pintura inacabada e sem a fachada com o nome da escola. As colunas construídas pela empresa que iniciou a ampliação da escola apresentam rachaduras além de estarem com o concreto quebrando e aparentemente ocadas.

Considerando a importância do direito fundamental à educação e a necessidade de garantir atendimento digno para todos os cidadãos, solicito a reforma da escola em questão.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação deste pleito.

Plenário Tiago Koch, em 10 de abril de 2025.

Atenciosamente,

MAIANA CLARA RODRIGUES STRINGARI:05110722102


Assinado de forma digital por MAIANA CLARA RODRIGUES STRINGARI:05110722102 Dados: 2025.04.10 13:27:12 -03'00'

Maiana Stringari
Vereadora CMM-PDT

Rodovia Transamazônica - Av. Hiléia – Agropólis do INCRA – Marabá-Pá - Gabinete. 12
E-mail: ver.maiana.stringari@maraba.pa.leg.br Telefone: (94) 98803-2533

ANEXO








Cobertura do acessa ao segundo pavilhão falta terminar de cobrir e colocar as calhas de zinco, dias de chuva fica difícil transitar com a enchorrada dentra da escola. Precisa também trocar as calhas existentes que estão enferrujadas e furadas, molhando também a cozinha e salas de aula.





Os forros de toda a escola se encontram caindo com alguns espaços já sem nenhum forro.






A maioria das janelas se encontram sem vidros totalmente ou parcialmente com algumas quebradas, com isso molha em dentro da escola com as chuvas de vento.



Alguns espaços se encontram sem piso e com alguns buracos e onde tinha piso não foi colocado reajunte e o piso está soltando e quebrando todo...

Rodovia Transamazônica - Av. Hiléia – Agropólis do INCRA – Marabá-Pá - Gabinete. 12
E-mail: ver.maiana.stringari@maraba.pa.leg.br Telefone: (94) 98803-2533





As colunas construídas pela empresa que iniciou a ampliação da escola apresentam rachaduras além de estarem com o concreto quebrando e aparentemente ocadas.



A escola se encontra com a pintura inacabada e sem mesmo a fachada com o nome de identificação da escola.