AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA

REQUERIMENTO Nº _____/2025

Requer o envio de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre o motivo pelo qual ainda não foi realizado o serviço de reparo na tampa de esgoto quebrada, localizada na Avenida Soares Lopes, próximo ao stand do Karioka. Tal solicitação justifica-se devido à situação de risco e insalubridade que a área tem apresentado, com o acúmulo de sujeira e a presença de diversas larvas no local. Além disso, solicita-se informações sobre o prazo previsto para a execução do serviço.

Prezados edis,

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos munícipes desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, IX; e 110, todos constantes na Resolução 005/2017, vem apresentar a seguinte proposição legislativa como se segue.

Encaminhamento de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre o motivo pelo qual ainda não foi realizado o serviço de reparo na tampa de esgoto quebrada, localizada na Avenida Soares Lopes, próximo ao

stand do Karioka. Tal solicitação justifica-se devido à situação de risco e insalubridade que a área tem apresentado, com o acúmulo de sujeira e a presença de diversas larvas no local. Além disso, solicita-se informações sobre o prazo previsto para a execução do serviço.

JUSTIFICAÇÃO

Ocorre que, existe uma tampa de esgoto quebrada na Avenida Soares Lopes, próximo ao stand do Karioka, que vem ocasionando acúmulo de sujeira e o surgimento de diversas larvas no local, gerando um ambiente propício à proliferação de doenças, especialmente a **dengue**, causando grande preocupação entre os moradores e comerciantes da região. (Fotos em anexo)

A população encontra-se temerosa quanto à possibilidade de surtos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, principalmente devido à presença de água acumulada e às condições insalubres do local.

A falta de providências urgentes pode agravar ainda mais o problema, trazendo sérios danos à comunidade local e aos transeuntes.

Diante dessa situação, solicita-se, com urgência, informações sobre:

1. O motivo pelo qual o reparo na tampa de esgoto ainda não foi realizado.

2. As providências que estão sendo tomadas para resolver o problema de higiene e eliminar o risco de proliferação de doenças na área.

3. O prazo previsto para a execução das devidas melhorias e reparos no local.

Diante do exposto, solicitamos, com a máxima urgência, que sejam tomadas providências para resolver o problema. Além disso, instamos esclarecimentos detalhados sobre as ações planejadas ou em andamento para solucionar essa situação.

Nestes termos, espera atendimento.

Ilhéus, Bahia, 24 de março de 2025.

TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR
Vereador



Gabinete do vereador Dr. Tandick Resende
Rua J. J. Seabra S/N, Centro – Ilhéus – Bahia – Brasil
CEP 45653-280, Telefax 073 2101-2600-www.camaradeilheus.com.br
E-mails: drtandick@gmail.com



Gabinete do vereador Dr. Tandick Resende
Rua J. J. Seabra S/N, Centro – Ilhéus – Bahia – Brasil
CEP 45653-280, Telefax 073 2101-2600-www.camaradeilheus.com.br
E-mails: drtandick@gmail.com