Indica ao chefe do Executivo que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura de acordo com a disponibilidade financeira, a fim de realizar manutenção da caixa de entrada de energia elétrica do sistema de iluminação da praça Beato João Batista Scalabrini, no bairro Cohab II. (Segue anexa foto).

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

A vereadora que esta subscreve vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, INDICAR ao chefe do Executivo que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura de acordo com a disponibilidade financeira, a fim de realizar manutenção da caixa de entrada de energia elétrica do sistema de iluminação da praça Beato João Batista Scalabrini, no bairro Cohab II.

JUSTIFICATIVA:

A tampa da caixa de entrada de energia elétrica se encontra quebrada, deixando assim, a fiação exposta ao sol e chuva, proporcionando o risco de choque e curto circuito. Jovens e crianças frequentam esta praça para momentos de lazer e as mesmas correm um sério risco. Peço encarecidamente que uma atitude urgente seja tomada. (Segue anexa foto).

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, 19 de junho de 2017.

Claudinéia Guimarães da Silva
Néia Guimarães Caseri - PR - Autor

Imagem: Caixa de entrada de energia elétrica do sistema de iluminação da praça Beato João Batista Scalabrini, no bairro Cohab II.

