Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 203/21

****

Nivelamento de guia, recuperação de rua e reparos sobre água acumulada na rua Ernesto Teixeira da Silva, no Bairro Santana.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal que faça, por meio da Secretaria Municipal responsável o reparo da caída da água e guia de sarjeta da rua Ernesto Teixeira da Silva, próximo ao número 1.010, no Bairro Santana. Também é necessário o nivelamento da guia, para impedir que a água se acumule, uma vez que ela se encontra desnivelada. Nosso gabinete tem recebido reclamações de que a água, em dias de chuva, tem empoçado e prejudicando os moradores próximos, além de provocar mau cheiro e risco de doenças, como a dengue. Assim, para melhorar a segurança e mitigar os riscos à saúde dos moradores do local, além de cumprir leis municipais que regulamentam as questões supracitadas, pedimos providências.

Câmara Municipal de Birigui,
Em 8 de Março de 2021.

BENEDITO DAFÉ GONÇALVES FILHO,
VEREADOR

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 794/2021
Data: 10/03/2021 - Horário: 15:59
Legislativo - IND 203/2021



