Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 24/09/25
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 1817 , DE 2025
(Proponente: Vereador Antonio Marcos/PSD)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel

INDICO, nos termos do art.143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas – SESOP, solicitando conserto de bueiro na Rua Quintino Bocaiúva nº 670, no bairro Parque São Paulo.

É a Indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 22 de setembro de 2025.

Antonio Marcos
Vereador/PSD


Justificativa:

Neste local, conforme fotos em anexo, o bueiro está com um grande desnível em relação à malha asfáltica, tornando-se um buraco, propício para causar acidentes.

Já foram registrados inúmeros acidentes no local, principalmente com motocicletas e bicicletas que trafegam no local. Recentemente um ciclista sofreu uma queda causando-lhe várias escoriações e suspeita de fratura.

Além do já exposto, salientamos que o conserto do referido bueiro trará mais segurança aos usuários; manterá a conservação dos veículos; prevenirá danos maiores à malha asfáltica; melhorará a fluidez do trânsito.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA





CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA