Ofício FTF N. 029/2025

Ouro Fino, 09 de abril de 2025.

À
Concessionária Rodovias do Sul de Minas SPE S.A.
A/C: Sr. José Carlos Cassaniga – Diretor-Presidente
Rua Jandyra Beraldo Teixeira, 40 – Fátima II
CEP 37.553-575 – Pouso Alegre/MG

Assunto: Solicitação de providências quanto à localização inadequada de defensas metálicas (guard rails) nas rodovias do entorno de Ouro Fino/MG.

Prezado Sr. José Carlos,

Venho, por meio deste, solicitar que essa conceituada concessionária tome as devidas providências em relação à localização das defensas metálicas (guard rails) instaladas nas rodovias sob sua responsabilidade.

Em diversos pontos dessas vias, os guard rails encontram-se posicionados de forma extremamente próxima à pista de rolamento, sem a devida presença de acostamento ou áreas de escape. Essa configuração, além de contrariar os princípios básicos de segurança viária, representa um sério risco aos motoristas, especialmente em situações de emergência ou manobras evasivas.

Ressaltamos que o objetivo das defensas metálicas é proteger vidas, e não expor os condutores a riscos adicionais. Quando instaladas sem a devida distância da faixa de rolamento, essas estruturas acabam restringindo a mobilidade e aumentando a gravidade de eventuais acidentes.

Dessa forma, solicitamos que sejam realizados estudos técnicos para reavaliação do posicionamento atual das defensas metálicas e que sejam adotadas medidas corretivas nos trechos em que for constatada essa condição inadequada, com vistas à ampliação da segurança viária para todos os usuários.

Agradeço antecipadamente pela atenção dispensada.

Atenciosamente,

Fábio Tomazoli da Fonseca
Vereador – NOVO
Câmara Municipal de Ouro Fino