INDICAÇÃO Nº362/2022 Parintins-AM, 10 de maio de 2022.

Requeiro nos termos do artigo 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa **INDICAÇÃO** à Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, para solicitar **as devidas melhorias na rua Pastor Lessa, mais conhecida como rua 10 do bairro Itaúna II**, e, dá outras providências.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

A falta de bueiros, valas, sistema de drenagem eficiente, saneamento básico de modo geral é uma realidade em vários pontos da cidade a exemplo, da rua Pastor Lessa, mais conhecida como rua 10 do bairro Itaúna II e em continuidade a rua bacaba também.

O esquecimento tem afetado significativamente os moradores daquela região que sofrem com a falta de assistência do poder público e também de outros serviços, pois assim como ambulância, correios não entram ali, serviços de delivery também não, pela via se encontrar em péssimas condições, pelo acúmulo de água parada, lixo, sem iluminação pública, sem segurança.

Desse modo, solicitamos que esse descaso seja reparado e as devidas providências sejam tomadas.

Onde esperamos contar com a aprovação dos nobres pares para nossa propositura, e, em sendo aprovada, que se encaminhe à Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP.

S.S. da Câmara Municipal de Parintins, 10 de maio de 2022.

Brena Dianná Modesto Barbosa

Vereadora – Autora da Propositura

PROTOCOLO
Recebido em 10/5/22
Israel de Lima
ASSESSOR DA MESA DIRETORA
PORTARIA Nº 057/2022