Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 28/08/23
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 1186, DE 2023.
(Proponente: Vereadora Professora Liliam/PT)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente perante à Secretaria Municipal de Educação, solicitando providências urgentes para que sejam realizadas melhorias estruturais e/ou reforma na Escola Municipal Ana Neri, localizada no bairro XIV de Novembro.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 25 de agosto de 2023.

Professora Liliam
Vereadora/PT

Justificação:

Após ter sido procurado pela comunidade escolar da Escola Municipal Ana Neri, no XIV de Novembro, em especial, por representantes da Associação de Moradores, estivemos na tarde de quarta-feira (23) vistoriando a instituição. Segundo os relatos que recebemos, após quase 17 anos da sua construção, datada do ano de 2006, a unidade escolar nunca passou por reformas, tampouco recebeu melhorias, sendo que os poucos reparos que a escola necessita têm sido realizados pela própria comunidade escolar, a qual é muito presente perante a instituição.

Sendo este o contexto, o presente expediente visa elencar as intervenções que verificamos ser necessárias e urgentes para que haja uma melhoria estrutural da referida unidade escolar, conforme indicado abaixo:

1. **Substituição dos pisos:** Em vários espaços da instituição, em especial nas salas de aula, encontramos os pisos de cerâmica trincados, oferecendo risco aos alunos e servidores. Foi verificado também a presença de pisos trincados e lajotas 'estouradas' no interior do banheiro masculino da instituição, as quais podem a qualquer momento se descolar da parede e ferir alguém;

2. **Nova pintura no prédio:** A pintura do prédio está velha e descascando em vários pontos. Ademais, reivindica-se também uma nova pintura para a quadra do ginásio da instituição, a qual também é antiga e está descascando;

3. **Reparos nos corrimãos das escadas e em outras estruturas metálicas:** Vários corrimãos instalados pela instituição estão enferrujados, sendo necessário realizar reparos nos mesmo (solda) ou até mesmo substituí-los por novos, pois também oferecem riscos aos alunos e funcionários. Ademais, algumas vigas de metal também estão enferrujadas e precisando receber nova pintura;

CONFERIDO
DIVISÃO LEGISLATIVA

4. **Reparo em parede trincada:** Verificamos que existe uma rachadura significativa que vai desde a parte externa da escola até a parte interna. Nota-se que o local já foi reparado em outra ocasião na tentativa de 'maquiar" o problema, entretanto o problema estrutural ainda persiste, oferecendo riscos aos alunos e funcionários da instituição;

5. **Conserto das portas e instalação de chuveiro:** Observamos que algumas portas de salas de aula estão com problemas nas fechaduras, além da porta do banheiro da quadra de esportes, reservada para pessoas com deficiência, ter caído e não ter sido realizada a instalação. Verificamos que embora haja encanamento instalado, os banheiros da quadra não possuem chuveiros;

6. **Conserto do bebedouro de água:** Foi observado que as torneiras do bebedouro estão vazando água sem parar, causando desperdício de água;

7. **Reparo e limpeza na fossa/caixa de gordura:** Verificamos que na parte exterior da escola existe uma espécie de fossa ou caixa de gordura, próxima a um gramado onde as crianças brincam, sendo que a mesma está com a sua tampa danificada e também aparenta estar cheia, sendo necessário, portanto, que seja limpa e tenha a sua tampa reparada, a fim de evitar acidentes.

Ressaltamos que todas as intervenções acima mencionadas foram devidamente fotografadas como forma de ilustrar as intervenções ora solicitadas, e encontram-se disponíveis no QrCode abaixo. Sendo assim, pelos motivos ora expostos, esperamos contar com o apoio a estas importantes reivindicações.

Anexos: