**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** 69
**Autarquia Municipal – Lei de criação nº 67 de 29-07-1957**
**CNPJ: 27.834.977/0001-60**

**OF/SAAELIN Nº 155/2020**

Linhares-ES, 27 de março de 2020.

Ao Senhor Presidente da CML
**RICARDO BONOMO VASCONCELOS**
**Câmara Municipal de Linhares**
Av. José Tech, 1021, Centro
29900-220 – Linhares-ES

**Assunto:** Resposta ao Ofício nº 284/2020 – Protocolo CML nº 574/2020 – Processo SAAE-LIN nº 334/2020

Senhor Presidente,

Ao mesmo tempo em que o cumprimentamos, em atenção à solicitação contida no ofício em epígrafe, informamos que o bueiro é da rede de drenagem pluvial e, portanto, a substituição da tampa é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Sobre o problema na Rua Natalino Pandolfi, no bairro Vila Izabel, dois servidores foram ao local, porém, não encontraram o PV e, deste modo, solicitamos mais informações.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente.

**WALDINEY CARLOS SIQUEIRA**
Diretor Geral
Mat. 217