



26 FEV 2025

INDICAÇÃO Nº 169/2025

Exmo. Senhor Presidente, da Câmara:

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria competente, serviço de construção de caixa receptora de água pluvial na rua Monte Sinai, ao lado do nº 141, bairro Satélite.

Devido a desnível da via, a água empoça na via e a saída existente não comporta o grande volume de água das chuvas e tem causado muito transtorno aos moradores que tem suas casas inundadas acarretando perdas e prejuízos.


A solicitação é urgente e necessária para o escoamento pluvial de modo a sanar o transtorno atual e evitar as inundações futuras.

Anexo fotos do local, que passam a fazer parte integrante da presente matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 26 de fevereiro de 2025.


MARCOS VINICIUS MARTINS DORNELAS

Vereador - PDT



Fernando Linhares Pereira

PRESIDENTE

PEDIDO DO VEREADOR

♦ Vereador: Marcos Vinicius Martins Dornelas (Marquinho Dornelas)
Data: 13/02/2025 (013)

Assunto: Indicação

Exmo. Senhor Presidente da Câmara,

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria competente, serviço de construção de caixa receptora de água pluvial na rua Monte Sinai, ao lado do nº 141, bairro Satélite.

Devido a desnível da via, a água empoça na via e a saída existente não comporta o grande volume de água das chuvas e tem causado muito transtorno aos moradores que tem suas casas inundadas acarretando perdas e prejuízos.

A solicitação é urgente e necessária para o escoamento pluvial de modo a sanar o transtorno atual e evitar as inundações futuras.

Anexo fotos do local, que passam a fazer parte integrante da presente matéria.



Assinatura do Vereador

Atendido por: _____

Providência da Secretaria:

- ♦ O assunto foi tratado no Requerimento nº: _____
- ♦ O assunto foi encaminhado em forma de: _____
- ♦ Outras informações: _____

Funcionário

013-Caixa água pluvial rua Monte Sinai

