R E Q U E R I M E N T O

Assunto: *Solicitando ao SAAE informar por quais motivos há falta de água constante na Rua Brasil Joly.*

Requeiro à Mesa, na forma regimental e consultado o Plenário, oficie-se ao diretor executivo do SAAE, solicitando informar por quais motivos há falta de água constante na Rua Brasil Joly, no quarteirão do numeral 248, conforme relato de moradores que disseram faltar água por três dias consecutivos.

Sala das Sessões, assinado e datado eletronicamente.

Assinado de forma digital por ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA FILHO:33378319828
Dados: 2025.03.27 08:18:38 -03'00'

ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA FILHO

Vereador – REPUBLICANOS

Documento assinado eletronicamente pelo(s) autor(es), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-1, de 27 de julho de 2001, em conformidade com as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).