INDICAÇÃO Nº 358/2015

Melhoria da sinalização que informa a existência das rotatórias no Município.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja feita estudo para melhorar a sinalização indicando rotatória.

Em razão de inúmeros acidentes que estão acontecendo em nosso município especificamente em rotatórias, e na maioria no período noturno, solicito um estudo para a implantação de novos sinalizadores.

Como sugestão, existem sinalizador tipo s*trobo solar led*, sinalizador em tempo integral que iria auxiliar na visualização desse controlador de velocidade e ainda a instalação de placas de advertência (Rotatória a 50 metros) (Rotatória a 100 metros).

Na certeza de uma atenção especial a esta proposição, agradecem os condutores de veículos e proprietários de estabelecimentos próximos as rotatórias que são vítimas de prejuízos financeiros com a destruição de edificações por veículos que, desgovernados por “rampar” as rotatórias, acabam destruindo paredes destas construções.

SALA DAS SESSÕES, 29 de julho de 2015.

REINALDO ROCHA