Ofício nº 481/2025/AAL

Pato Branco, *datado e assinado digitalmente*.

Ao Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente
Câmara Municipal de Pato Branco
Pato Branco - PR

Prezado, segue resposta ao Requerimento nº 232/2025.

Cumprimentamos os dignos vereadores pelo trabalho realizado em favor do nosso município, assim como nos colocamos sempre à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Assessor de Assuntos Legislativos

Assinado por 1 pessoa: CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/30E6-7A7E-5AB3-8151 e informe o código 30E6-7A7E-5AB3-8151

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 30E6-7A7E-5AB3-8151

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLINHO ANTONIO POLAZZO (CPF 855.XXX.XXX-30) em 17/10/2025 10:52:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/30E6-7A7E-5AB3-8151

OFÍCIO Nº 4.632 /2025 – SMSPB

Ao
Excelentíssimo Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 232/2025

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 232/2025, de autoria do Vereador Rodrigo José Correia – União Brasil, que solicita elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural da Unidade Básica de Saúde Oliden Rotava, localizada no Bairro Morumbi, informamos o que segue:

Vistorias Realizadas

Na data de 15/05/2025, foi realizada vistoria técnica na UBS, com mapeamento das fissuras existentes e aplicação de selos de gesso para monitoramento.

Em 10/06/2025, nova vistoria foi conduzida pelos Engenheiros Civis Krizia Noronha e Anderson Rossatto, acompanhados do Engº Civil e Secretário Municipal de Engenharia e Obras, Sr. Osmar Braun Sobrinho. Na ocasião, observou-se que alguns selos de gesso já foram rompidos em razão de movimentações estruturais, enquanto outros permanecem íntegros.

Monitoramento Estrutural

Conforme registrado no Relatório de Vistoria de 15/05/2025 (em anexo), o acompanhamento contínuo é imprescindível, visto que fissuras podem ter diferentes origens e evoluções. Assim, apenas após o período adequado de monitoramento será possível a emissão de laudo técnico conclusivo e preciso.

Encaminhamentos

Considerando os resultados parciais, o período de monitoramento foi prorrogado por mais 90 dias, ao término do qual nova vistoria será realizada para subsidiar a elaboração do laudo definitivo.

Importante esclarecer que, até o presente momento, não foram identificados riscos que comprometam a estabilidade da edificação, tratando-se de manifestações patológicas de acompanhamento obrigatório.

Quanto às infiltrações mencionadas, identificados danos em telhas e correções anteriores

inadequadas. A SEO já programou a remoção de telhas para vistoria interna e levantamento de materiais necessários para reparo da cobertura.

Assim, informamos que as medidas de monitoramento e correção já estão em andamento, e que, ao final do prazo técnico estabelecido, será apresentado laudo conclusivo sobre a condição estrutural da unidade.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nosso compromisso em assegurar a segurança das estruturas físicas de saúde, bem como o atendimento às solicitações deste Legislativo.

Atenciosamente,

MARCIA FERNANDES DE CARVALHO:74304690949

Assinado de forma digital por MARCIA FERNANDES DE CARVALHO:74304690949
Dados: 2025.09.02 13:33:57 -03'00'

Márcia Fernandes de Carvalho
Secretária Municipal de Saúde
Município de Pato Branco – PR