Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.
Fone: (42) 3272-1461 – Fax: (42) 3272-0147
E-mail: camaratb@uol.com.br

LIDO NO EXPEDIENTE
ENCAMINHE-SE
Sala das Sessões, 05/05/2025
Antonio Siderlei Siqueira
Presidente

INDICAÇÃO Nº 493/25

Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas prerrogativas "INDICAM À SENHORA PREFEITA, ATRAVÉS DO SETOR COMPETENTE, PARA EXECUTAR OS SEGUINTES SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ZACARIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: MANUTENÇÃO GERAL DA ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE COM TROCA DE LUMINÁRIAS; COLOCAÇÃO DE MAIS BRINQUEDOS NO PARQUINHO; CONSERTO NO FORRO DOS BANHEIROS DO 2º E 3º PISO; MANUTENÇÃO DAS TELHAS TRANSPARENTES DA RAMPA DE ACESSO AO 2º E 3º PISO; COLOCAÇÃO DE FAIXA ANTIDERRAPANTE NAS RAMPAS DE ACESSO AO 2º E 3º PISO; INSTALAÇÃO DE DUAS CAIXAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO; MANUTENÇÃO DO PISO DA SALA 1 ANO B, NO 3º PISO; COLOCAÇÃO DE DIVISORIA PARA O DEPOSITO E ARQUIVOS; REVITALIZAÇÃO DA PINTURA NO PRÉDIO TODO".

J U S T I F I C A T I V A

A manutenção geral da estrutura física e funcional da unidade escolar é fundamental para garantir a segurança, o conforto e a qualidade do ambiente educacional oferecido a alunos, professores e demais servidores. Nesse sentido, a manutenção da iluminação, com eventual troca de luminárias, visa melhorar a visibilidade e segurança nos ambientes internos e externos. A instalação de novos brinquedos no parquinho contribui para o desenvolvimento motor e social das crianças, incentivando atividades lúdicas e saudáveis. O conserto do forro dos banheiros do 2º e 3º piso é urgente para evitar riscos estruturais e infiltrações, assim como a manutenção das telhas transparentes da rampa de acesso, que são essenciais para a iluminação natural e proteção contra intempéries.

Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.
Fone: (42) 3272-1461 – Fax: (42) 3272-0147
E-mail: camaratb@uol.com.br

A colocação de faixas antiderrapantes nas rampas de acesso é uma medida preventiva para evitar acidentes, especialmente em dias chuvosos. A instalação de duas caixas d'água adicionais garantirá o abastecimento contínuo, prevenindo interrupções durante períodos de alta demanda ou manutenção da rede principal. A manutenção do piso da sala 1 ano B, no 3° piso, bem como a instalação de divisória para o depósito e arquivos, visa à conservação dos materiais e à organização do espaço físico. Por fim, a revitalização da pintura em todo o prédio é necessária tanto para fins estéticos quanto para a preservação da estrutura, proporcionando um ambiente mais acolhedor e apropriado para o aprendizado. Trata-se, portanto, de ações indispensáveis para assegurar o bom funcionamento da instituição, a segurança da comunidade escolar e a valorização do espaço público educacional.

Sala das Sessões, 05 de Maio de 2025.

Thiago Talevi Pereira da Silva
Vereador

Everton Fernando Soares
Vereador