


SENHOR PRESIDENTE;
SENHORES VEREADORES:

INDICAÇÃO 0152

Este vereador foi procurado por um grupo de moradores, da Rua Fumio Miyasi, bairro boqueirão. Eles relataram que têm enfrentado muitos transtornos com buraco que se formou no cruzamento com a Rua Marajoara. Segundo moradores já houve alguns acidentes no local.

Por isso, INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, que solicite aos setores competentes providências para atender aos anseios da população daquele bairro.

Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 16 de fevereiro de 2018.

SERGIO LUIZ SCHIANO DE SOUZA

Vereador