INDICAÇÃO Nº ____/2025

Indica a necessidade de Serviços de **recuperação e sinalização de um "quebra-molas" e a construção de "lombada elevada", infraestrutura asfáltica com tapa buraco, calçadas e meio-fio, drenagem, desentupimento de esgoto, roço/limpeza, na Rua Sergipe no Bairro Waldemar Maciel.**

Senhor Presidente,

À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Rio Branco, ao qual requeiro que seja remetida àquele Digno Poder para regular tramitação e apreciação.

✓ **Pauta da Indicação**: Serviços de **recuperação e sinalização de um "quebra-molas" e a construção de "lombada elevada", infraestrutura asfáltica com tapa buraco, calçadas e meio-fio, drenagem, desentupimento de esgoto, roço/limpeza, na Rua Sergipe no Bairro Waldemar Maciel.**

✓ **Justificativa**: Visando solucionar os problemas enfrentados pelos moradores da região, de forma definitiva, da rua supracitada, encaminho a presente **Indicação** ao Poder Público Municipal, por meio dos órgãos competentes (**SEINFRA – RBTrans – SMCCI**), para que sejam providenciadas melhorias na sua infraestrutura, com **ESPECIAL ATENÇÃO** à **sinalização de um "quebra-molas", já existente, bem como a pavimentação de alguns buracos na sua lateral, motivo de vários acidentes ali registrados.**

✓ **Urgente**: Além da **sinalização e tapa buraco do "quebra molas"** já existente, há uma necessidade **URGENTE** da construção de uma "**FAIXA ELEVADA**" como **REDUTOR DE VELOCIDADE,** na frente da **CRECHE HILDA BRAGA**, o excesso de velocidade dos

veículos, é um **PERIGO** constante para as crianças e seus pais, agravado principalmente porque trata-se de uma rua que apresenta um declive (ladeira) bastante acentuada neste trecho.

Em visita, a pedido e, acompanhando os moradores, ouvimos relatos da situação e, *in loco*, acompanhamos os mesmos, onde podemos constatar todas essas as condições aqui relatadas demais intervenções de infraestrutura como **recuperação e manutenção asfáltica com tapa buraco, calçadas e meio-fio, drenagem, desentupimento de esgoto e roço/limpeza**.

Também, segundo relatos de moradores, já foram realizadas "cotas" entre eles para comprar "bota fora" para colocar em alguns buracos mais críticos.

Uma das igrejas ali existentes, realizou a recuperação de uma "boca de lobo" de esgoto na sua esquina, para minimizar os transtornos com alagamentos.

Seguem anexos com **Relatório Fotográfico** (amostragem), como complementação para melhor ilustrar o aqui relatado, ratificando a necessidade de providências breves.

Portanto, é a indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa Senhoria.

Rio Branco – AC, 16 de junho de 2025.

Respeitosamente,

ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES:74413295234

Assinado de forma digital por ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES:74413295234
Dados: 2025.06.16 20:17:45 -05'00'

André Kamai
Vereador
Partido dos Trabalhadores - PT

André Kamai
VEREADOR

Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)

RUA SERGIPE – BAIRRO WALDEMAR MACIEL



“Quebra molas” existente: falta de sinalização e buracos

Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



“Boca de lobo”/bueiro em manutenção pela igreja local





Esgoto, recuperação asfáltica, limpeza/retirada de entulho

Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



Vista da calçada da Creche



Rua lateral da Creche





Tapa buraco, drenagem, limpeza/retirada de entulho