CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAREM
APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO
POR UNANIMIDADE
PLENÁRIO: 05 / 10 / 2015

Silvio dos Santos Neto
1.º Secretário

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001. CEP. 68.030.290

SANTARÉM-PARÁ

GABINETE DO VEREADOR NICOLAU DO POVO – PP

REQUERIMENTO Nº. 747 /2015

Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores:

Descaso – Lixo e buracos tomam conta da Avenida Frei Vicente. Quem passa pelo local constata o descaso, com lixo e buracos em várias partes da artéria.

REQUEIRO, na forma regimental, que esta Casa, formule expediente endereçada ao Senhor Prefeito Municipal, para que autorize ao Setor Municipal de Competente, no sentido de incluir na sua programação em caráter de urgência, recuperação em grande parte da Avenida Frei Vicente que se encontra em situação precária e trata-se de uma artéria das mais importante da cidade.



(Matéria do Impacto)

Uma cena típica de uma cidade de um País subdesenvolvido pode ser vista por quem trafega na Avenida Frei Vicente, no bairro da Interventoria, em Santarém. Lixo e dezenas de buracos tomam conta do local. Moradores da via dizem que convivem com o odor da água que escorre das sarjetas e observam a todo o momento a revoada de urubus que saem dos pontos de lixo acumulado.

Quem passa pelo local se surpreende e tem a impressão de que a Avenida Frei Vicente sofreu um bombardeio, devido a grande quantidade de buracos existentes na via. Por conta da buraqueira, os ônibus que trafegam na via modificaram o itinerário. Alguns deles deixaram de passar pela Frei Vicente e estão trafegando pela Rua Rosa Vermelha, no bairro do Aeroporto Velho.

O fato dos veículos terem que dividir espaço com mato e buracos preocupa. Segundo eles, a falta de segurança no local também é um problema. Os buracos estão por toda parte da via, e nas ruas próximas à Avenida, maioria sem asfalto, onde a situação é pior.

Além do lixo e dos problemas no asfalto, o rompimento de uma tubulação causou vazamento de água e formou uma cratera na Avenida Frei Vicente, na manhã de segunda-feira, 21.

A situação causou transtornos para condutores de veículos que precisaram passar pelo local. De acordo com os moradores das proximidades, um veículo chegou a cair no buraco feito com a força da água.

Técnicos da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) estiveram no local ainda na segunda-feira e fizeram serviços para conter a água, mas o local permanece isolado. Apesar do trecho ter sido sinalizado, motoristas que necessitam passar pelo local precisam redobrar a atenção.

Sala das Sessões, Plenário da Câmara Municipal de Santarém, em de setembro de 2015.

NICOLAU DO POVO
Vereador - PP