REQUERIMENTO Nº 724/2025

Requer do Prefeito informações sobre a manutenção da rede coletora de esgoto pela Companhia de Saneamento do Estado do Paraná – SANEPAR, na Rua José Telles da Conceição, no Bairro Morumbi, conforme especifica.

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado requer a Vossa Excelência o envio do expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna, para que se digne a encaminhar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, informações sobre a manutenção da rede coletora de esgoto pela Companhia de Saneamento do Estado do Paraná – SANEPAR, na Rua José Telles da Conceição, no Bairro Morumbi, conforme especificado a seguir:

1. Qual a periodicidade da manutenção da rede coletora de esgoto no Bairro Morumbi?

2. Sabendo que essa rede coletora de esgoto foi instalada ao longo da Rua José Telles da Conceição, sobre o Canal do Arroio São Romão, em uma região de solo muito instável, qual foi a medida adotada para a instalação dessa rede?

3. Considerando o solo instável, como solo de córrego, qual foi o sistema adotado para a prevenção do rompimento dessa tubulação?

4. Há registros ou denúncias quanto à possível contaminação do Rio M'Boicy por esgoto doméstico oriundo do Canal do Arroio São Romão?

J U S T I F I C A T I V A

No uso de suas atribuições legais e regimentais, o Edil vem, por meio deste, requerer acesso às referidas informações em razão das constantes reclamações dos moradores da Rua José Telles da Conceição, no Bairro Morumbi, que relataram o constante

Assinado por 1 pessoa: RANIERI ALBERTON MARCHIORO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/67B7-0D80-A44B-3B3E e informe o código 67B7-0D80-A44B-3B3E

rompimento do asfalto e desbarrancamento da encosta da referida rua, sob a tubulação de esgoto da SANEPAR.

A adequada coleta e tratamento de esgoto são serviços públicos essenciais, especialmente em áreas de relevância ambiental, como é o caso da Rua José Teles da Conceição sobre o Canal do Arroio São Romão. Além disso, a manutenção e a prevenção da rede são necessárias para evitar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, principalmente diante da possibilidade de contaminação do lençol freático por dejetos domésticos.

Nesse contexto, torna-se imprescindível obter informações precisas sobre a execução do serviço e os motivos da inércia, para que possam ser adotadas providências que garantam a prestação adequada e contínua do serviço de saneamento básico, promovendo qualidade de vida e segurança ambiental à comunidade local.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2025.

Dr. Ranieri Marchioro
Vereador

Assinado por 1 pessoa: RANIERI ALBERTON MARCHIORO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/67B7-0D80-A44B-3B3E e informe o código 67B7-0D80-A44B-3B3E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 67B7-0D80-A44B-3B3E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RANIERI ALBERTON MARCHIORO (CPF 588.XXX.XXX-00) em 06/10/2025 09:43:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/67B7-0D80-A44B-3B3E