INDICAÇÃO nº 435 /2022 Parintins-AM, 06 de junho de 2022.

Requeiro nos termos do artigo 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa **INDICAÇÃO** à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, para solicitar **urgência na realização de melhorias na rua Coronel Barreto,** e, dá outras providências.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

É possível observar a concentração de barro em excesso na rua Coronel Batista, sabemos que faz parte do serviço de asfaltamento que está sendo feito na via, porém, ocorre que, o único serviço sendo feito nos últimos 02 meses é a colocação de barro encima de barro, haja vista que quando chove o barro escorre para dentro da casa das pessoas.

Com o nível acima do nível normal das casas, toda água que se acumula das grandes chuvas não consegue escorrer para o sistema de drenagem, tendo em vista a altura do barro e os bueiros se encontrarem obstruídos por este. Dessa forma, com a concentração de barro e água, vira um verdadeiro lamaçal na via e dentro da casa das pessoas.

Gerando transtorno aos moradores, onde muitos tiveram que sair das suas casas por não aguentarem a situação como se encontram.

Muitas das justificativas das paralisações dos serviços asfálticos é o período chuvoso e que a água pode prejudicar o resultado e

que estão aguardando o verão chegar, mas jogar barro e mais barro não vai minimizar a situação atual, pelo contrário, só prejudica.

Onde esperamos contar com a aprovação dos nobres pares para nossa propositura, e, em sendo aprovada, que se encaminhe á Secretaria Municipal de Obras.

S.S. da Câmara Municipal de Parintins, em 06 de junho de 2022.

Brena Dianná Modesto Barbosa
Vereadora – Autora da Propositura

PROTOCOLO
Recebido em 06/06/22
Israel de Lima Teixeira
ASSESSOR DA MESA DIRETORA
PORTARIA Nº 037/2011 - CMP