Indicação Gab. ACMS nº 088/2021 **Linhares, 26 de março de 2021.**

Ao:
Excelentíssimo Senhor
Roque Chile de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Linhares

Assunto: Indicação para que a Secretaria Municipal de Educação (SEME) instale espelhos em salas de aula que ainda não o possuem, e faça a troca dos espelhos danificados nas outras salas de aula do CEIM Leodovico Donatelli, no Distrito de Bebedouro.

CONSIDERANDO que o artigo 125, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal, estabelece que o Vereador pode sugerir ao Poder Executivo "a realização de ato administrativo ou de gestão";

CONSIDERANDO que o mesmo artigo, em seu § 1º, "a", prevê que tais indicações devam ser "despachadas diretamente pelo Presidente";

É o presente para encaminhar esta indicação para que a Secretaria Municipal de Educação (SEME) Instale espelhos em salas de aula que ainda não o possuem, e faça a troca dos espelhos danificados nas outras salas de aula do CEIM Leodovico Donatelli, no Distrito de Bebedouro. Este recurso é muito importante para a criança, para o conhecimento do corpo, e da própria construção da identidade.

Em anexo a esta indicação, segue relatório de campo, que justifica tal pedido de melhoria.

Entendemos que se trata de assunto urgente e, por este motivo, tal indicação merece endereçamento imediato por parte da Prefeitura Municipal.

Com os usuais protestos de elevada estima e consideração,

Professor Antônio Cesar Machado da Silva

VEREADOR - PV

Relatório de campo - Visita ao CEIM Leodovico Donatelli - Bebedouro.

Com a proposta de visitar todas as unidades de Ensino da rede Municipal, realizamos uma visita no CEIM Leodovico Donatelli, localizado na Av. Benevenuto Zorzanelli, no Distrito de Bebedouro, no dia 16/03/2021 (Terça-feira), para ouvirmos as angústias e problemas estruturais dos Professores, Serventes e demais profissionais que compõem a equipe do CEIM, e obtivemos diversas demandas, como destacamos a seguir.

1. **Equipamentos Tecnológicos**, pois os professores e demais profissionais reclamam da falta de computadores para execução das atividades, necessárias no processo de planejamento e elaboração dos materiais para os alunos. Segundo relato dos professores, no de 2020 foi feito uma pesquisa da Secretaria Municipal de Educação (SEME), para fazer um levantamento dos professores que tinham computadores, e até o presente momento não houve nenhuma resposta da referida Secretaria.



2. **Telefone Celular no CEIM**, os professores usam o próprio celular para envio de recados e atividades, causando grandes problemas em seus aparelhos dado o volume de materiais que são enviados para as famílias, além de invadir a privacidade do professor, ainda gera serviço extra para além do horário de trabalho, vista que algumas famílias fazem as atividades fora do horário de trabalho do professor.

3. **Recursos Pedagógicos**, foi pontuado pelos professores que foi enviado material didático em quantidade deficitária para o CEIM como lápis de cor, apenas duas

caixas por sala, e isso acaba dificultando o trabalho e o risco de saúde e contaminação das crianças e professores.

4. **Equipamentos de Proteção Individual (EPI)** que não são disponibilizados para as serventes e colaboradoras da limpeza, como botas de borracha, luvas de borrachas e máscaras (específicas) .

5. **Manutenção elétrica, ventiladores quebrados e lâmpadas queimadas** nas salas de aulas, que em dias quentes principalmente no período vespertino prejudicam o bom andamento da aula, pois o ambiente se torna insuportável devido ao calor. Nos corredores e salas de aula as lâmpadas estão queimadas e precisam ser trocadas, segundo relatos foram solicitadas as trocas, mas nunca tiveram um retorno.



6. **Janelas com vidros quebrados**, que oferecem riscos físicos para as crianças, podendo as machucar, haja vista que as janelas são baixas. Que segundo segundo relatos, já foram solicitadas várias vezes a troca, mas sem retorno da Secretaria.


DOCTOR STRA






7. **Armários enferrujados**, nas salas de aulas em condições precárias, que dificultam o armazenamento dos materiais.




8. **Telhado com vazamentos**, que em dias chuvosos inundam todas as salas de aulas, gerando grandes riscos de quedas para as crianças, professores e demais profissionais que precisam puxar todo fluxo de água que acaba se concentrando nos corredores.



9. **Infiltrações**, com vazamentos nas salas de aulas, e na estrutura onde fica uma caixa d'água, apresentando um sério risco de desabamento.



10. **Necessidade de construção de uma sala** para depósito de materiais, pois não existe uma sala adequada para este fim, causando tumulto de materiais em espaço inadequado.



11. **Espelhos nas salas** de aula sendo que a maioria das salas não possui e as salas que possuem não estão em bom estado, recurso este que é muito importante para a criança para o conhecimento do corpo e da própria construção da identidade.



Este Relatório serve de base para indicações supracitadas.