Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura dentro da disponibilidade financeira no sentido de viabilizar a capina do mato que se encontra dentro das piscinas de contenção e área verde localizados no cruzamento da R. Castelo Branco com Av. Dr. Jorge Atique Sobrinho, Residencial Mário Cazeri. (Seguem fotos anexas)

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

A vereadora que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, Indicar ao Chefe do Executivo Municipal Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura dentro da disponibilidade financeira no sentido de viabilizar a capina do mato que se encontra dentro das piscinas de contenção e área verde localizados no cruzamento da R. Castelo Branco com Av. Dr. Jorge Atique Sobrinho, Residencial Mário Cazeri. (Seguem fotos anexas)

JUSTIFICATIVA:

As piscinas de contenção se encontram com matos altos dentro das mesmas, o que influencia na sua capacidade, pois assim, a mesma não utiliza seu volume total para reter águas, além disto, moradores daquele bairro reclamaram do mato alto que tem propiciado o aparecimento de animais peçonhentos nas residências, também está facilitando a entrada de meliantes, gerando uma enorme insegurança para os moradores, tanto do Residencial Mário Cazeri quanto Jardim São Francisco. (Seguem fotos anexas)

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, 05 de Junho de 2017.

Claudinéia Guimarães da Silva
Néia Guimarães Caseri - PR - Autor

Fotos: Piscinas de contenção e área verde localizados no cruzamento da R. Castelo Branco com Av. Dr. Jorge Atique Sobrinho, Residencial Mário Cazeri**.**





