Exmº. Sr.
CARLOS ALBERTO GOMES ALVES
Presidente da C.M.S.M.
Nesta

Indicação nº 518/2018

O Vereador infrafirmado, no uso de suas atribuições legais, REQUER QUE, após audição e aprovação do Plenário, seja encaminhado ao Exmº Sr. Prefeito Municipal de São Mateus, a seguinte providência:

REPARO DA TAMPA DO BUEIRO SITUADO NA AVENIDA DOM JOSÉ DALVIT, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO (EM FRENTE À ENTRADA DA FARINHEIRA).

JUSTIFICATIVA:

A tampa do referido bueiro não está nivelada com o piso, e isso é um fator de risco para acidentes de trânsito, principalmente com motos.

Portando, por tratar de assunto de relevante interesse público, defendemos a aprovação desta indicação e aguardamos as providências urgentes para o atendimento da mesma, que visa proporcionar maior segurança ao trânsito de veículos e pedestres no referido local.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
São Mateus (ES), 30 de julho de 2018.

CARLOS ALBERTO
Vereador