Câmara Municipal de Cambará
- Estado do Paraná -

Indicação nº. 318/2021 – Sec. de Infraestrutura e Logística do Estado

PROTOCOLO - 426
Recebi o presente documento
Em 12/07/2021

_____

ENCAMINHE-SE
Em 12/07/2021

_____
Presidente

Os vereadores que abaixo subscrevem, por meio deste, REITERAM solicitação ao Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, senhor Sandro Alex, que este determine ao setor competente, que seja tomada as devidas providências para maior agilidade e celeridade proporcionando efetividade, adequação e fiscalização na execução e finalização das obras de recapeamento realizadas na PR-431, que liga a cidade de Cambará/PR a Jacarezinho/PR, bem como que seja efetuado obras de melhorias nos trevos que dão acesso ao nosso Município, tendo em vista o protocolo nº. 17.404.522-4 estar paralisado desde o dia 23 de março para providências

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo inicial solicitar maior agilidade e celeridade na execução das obras de recapeamento a serem realizadas na PR431, tendo em vista o protocolo nº. 17.404.522-4 estar paralisado desde o dia 23 de março para providências. Destaca-se que então, o local ficou ainda pior do que estava à época do protocolo. Justifica-se, ainda, que em razão dos transtornos causados pela lentidão e má prestação dos serviços na realização das obras de recapeamento na PR-431, trecho que liga a cidade de Cambará/PR a Jacarezinho/PR. Isso porque a situação atual em que o mencionado trecho da rodovia se encontra, qual seja, asfalto irregular, repleto de buracos, além, ainda, de contar com um acostamento em total desnível, possuindo um degrau de aproximadamente 30 (trinta) centímetros em determinados trechos tem ocasionado inúmeros acidentes, inclusive acidentes fatais que poderiam ser evitados com melhorias simples no local. Destaca-se que há alguns anos determinada empresa realiza algumas operações de recapeamento asfáltico e operações tapa buracos no local, mas com qualidade precária, sendo danificado com extrema facilidade e proporcionando piora na condição da estrada. Vale lembrar que a estrada em questão é muito utilizada por caminhões, inclusive para desviarem de um dos pedágios de mais alto

valor do Estado (Jacarezinho/Ourinhos), e não possui duplicação em momento algum de sua via no trecho mencionado, além, ainda, de apresentar trevos de acesso aos municípios em qualidade precária, sem segurança alguma. Não bastasse isso, há um imenso desnível deixado por obras anteriores entre a pista e o acostamento, que tem sido causador de diversos acidentes na região já que o "degrau" deixado, facilmente ocasiona a perda da direção do veículo. Por fim, quanto aos trevos de acesso ao Município, em razão, principalmente, da falta de sinalização do local, tem sido causadora de diversos e corriqueis acidentes, uma vez que as condições atuais apresentadas neste trecho da Rodovia colocam seus usuários em risco pela notória falta de segurança.

Sala das Sessões em 09 de julho de 2021.

Geraldo de Paula Dias Carvalho *Vereador*

João Mattar Olivato *Vereador*

Karen Aparecida Daniel *Vereadora*

Marcio José Albertini *Vereador*

Marcos Roberto de Oliveira *Vereador*

Nelson Olivato Junior *Vereador*

Raffaello Frascati *Vereador*

Rogério Frutuoso *Vereador*

Walmir Joaquim *Vereador*

08h21min.