Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 426/21

****

Colocar grade em bueiro na Rua Luís de França Martins, no Colinas, no quarteirão da capela São João Batista e colocar grade em outro bueiro, no mesmo local, além de troca de poste.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal a troca da grade de um bueiro na rua Luís de França Martins, ao redor da capela São João Batista, que se encontra torta, e colocar uma grade num bueiro que se encontra destampado na mesma rua e também em torno da capela. Além disso, trocar um poste que é de madeira, por um de cimento, no mesmo local. Esta capela e rua ficam no bairro Colinas.

Câmara Municipal de Birigüi,

Em 23 de junho de 2.021.

EVERALDO ROQUE SANTELLI,
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 2069/2021
Data: 24/06/2021 - Horário: 10:32
Legislativo - IND 426/2021