CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
Rua Hugo Carneiro N° 567 - Bairro Bosque.
GABINETE DO VEREADOR JOÃO PAULO-PODEMOS

INDICAÇÃO_____/ 2025

Indica: Conserto da tampa de bueiro URGENTE e desobstrução na Rua Otávio Rola no Bairro Nova Esperança.

Senhor Presidente,

À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Senhor Prefeito do Município de Rio Branco, o qual requeiro que a Prefeitura Municipal de Rio Branco junto a Serviços de Água e Esgoto de Rio Branco - SAERB, providencie o conserto da tampa de bueiro que se encontra quebrada e realizem a desobstrução na Rua Otávio Rola no Bairro Nova Esperança.

Justificativa:

Atendendo pedido dos moradores, dos motoristas que se utilizam da referida via todos os dias, pelos transeuntes e pela relevância de seus objetivos, apresento esta indicação para que a Prefeitura Municipal de Rio Branco junto a Serviços de Água e Esgoto - SAERB providencie os serviços necessários. Considerando que o referido bueiro se encontra sem tampa e afundando, ocasionando risco de acidentes com pessoas, animais e rodas dos carros. No mais não podemos permitir a entrada de lixo pelo bueiro e muito menos colaborar com a proliferação de animais peçonhentos, e outros dejetos no local, além do mau cheiro insuportável e os transtornos causados à população residente próxima ao local. Foto anexa.

É a indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa Excelência.

Rio Branco - AC, 02 de dezembro de 2025



E-mail:joaopaulo.gabinetevereador@gmail.com
Instagram: @joaopaulosilvarb

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
Rua Hugo Carneiro N° 567 - Bairro Bosque.
GABINETE DO VEREADOR JOÃO PAULO-PODEMOS



E-mail:joaopaulo.gabinetevereador@gmail.com
Instagram: @joaopaulosilvarb