INDICAÇÃO Nº 501/2025

Indica ao Prefeito a realização de estudo técnico para a implementação de medidas que visem à redução de acidentes na região da Avenida Ambrosio Losi, nas imediações do restaurante El Rancho.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a realização de um estudo técnico para a implementação de medidas que visem à redução de acidentes na região da Avenida Ambrósio Losi, nas imediações do El Rancho, conforme relatado pela comunidade e observações feitas por este vereador.

Entre os principais fatores que têm gerado riscos aos motoristas e pedestres, destacam-se:

- Excesso de Velocidade: A falta de fiscalização e a ausência de medidas que contenham o fluxo de veículos em alta velocidade têm sido apontadas como uma das principais causas dos acidentes. A instalação de redutores de velocidade, como lombadas ou radares, pode ajudar a diminuir o risco de colisões graves.
- Falta de Sinalização Adequada: A sinalização na área é insuficiente, o que gera confusão tanto para motoristas quanto para pedestres. A sinalização horizontal (faixas de pedestres, limites de velocidade) e vertical (placas indicativas de perigo, placas de trânsito) precisa ser revista e reforçada.

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/7857-C2D5-825D-6ABA e informe o código 7857-C2D5-825D-6ABA

- Iluminação Pública Deficiente: A falta de iluminação adequada à noite dificulta a visibilidade, tornando o local ainda mais propenso a acidentes. A ampliação da iluminação pública é essencial para garantir mais segurança aos motoristas e pedestres, principalmente durante o período noturno.
- Ausência de Faixa de Pedestres: A ausência de faixas de pedestres bem localizadas na região torna difícil a travessia segura dos moradores, especialmente nas áreas de maior movimento. A criação de faixas de pedestres e a construção de passarelas em pontos estratégicos são necessárias para garantir a segurança dos pedestres.
- Falta de Fiscalização: A ausência de fiscalização constante na região contribui para o aumento de comportamentos irresponsáveis no trânsito, como o desrespeito aos limites de velocidade e à sinalização.

Diante desses fatores, solicitamos que seja realizado um estudo técnico detalhado para implementar ações eficazes que reduzam os riscos de acidentes nesta região, como:

- Instalação de lombadas, redutores de velocidade e/ou radares para controle do tráfego;
- Reforço na sinalização de trânsito, tanto horizontal quanto vertical;
- Ampliação da iluminação pública na Avenida Ambrosio Losi, especialmente nas áreas mais críticas;
- Criação de faixas de pedestres e passarelas em locais de maior movimentação;
- Aumento da fiscalização de trânsito na região.

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/7857-C2D5-825D-6ABA e informe o código 7857-C2D5-825D-6ABA

A segurança no trânsito é um direito fundamental de todos os cidadãos, e ações preventivas são necessárias para garantirem um trânsito mais seguro para motoristas, ciclistas e pedestres.

J U S T I F I C A T I V A

A Avenida Ambrósio Losi, especialmente nas proximidades do restaurante El Rancho, tem sido palco de diversos acidentes de trânsito, resultando em sérios danos materiais e, em alguns casos, em ferimentos graves e até mesmo mortes. A alta circulação de veículos, somada à falta de infraestrutura adequada e sinalização deficiente, contribui para o aumento do número de acidentes nesta localidade.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2025.

Bosco Foz

Vereador



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/7857-C2D5-825D-6ABA e informe o código 7857-C2D5-825D-6ABA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7857-C2D5-825D-6ABA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO (CPF 919.XXX.XXX-87) em 21/02/2025 12:56:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/7857-C2D5-825D-6ABA